

เครื่องผลิตไฟฟ้าจากระบบดูดลมแกลบในโรงสีขนาดเล็ก  
The power energy by air pump system in small miller

วว 122645

ม 191305



มูลนิธิ จันทร์รังและคณะ

๒๕๖๑ ก้าวเดินไปฟรี

สำนักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	
ผู้รับ	.....
วันถัดจากที่ได้รับ	11 พ.ศ. 2560
เลขทะเบียน	๐๙. 249614
เลขเรียกหนังสือ	๖๒๑.๓๑ ๙๑๔๓๙

๗.๒  
2558

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

2558

ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

(งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีงบประมาณ 2557)

## กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความช่วยเหลืออย่างดีเยี่ยมจากอาจารย์สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าทุกท่าน ที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องต่าง ๆ รวมทั้งคิดค้นวิธีการทดสอบและทดลอง รวมไปถึงออกแบบที่เพื่อเก็บข้อมูลร่วมกัน คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณ

งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
มหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

มุณี จันทะรัง  
รศ. ญาติ ผาระนัด  
ผศ. ดร. จักรกฤษณ์ จันทรศิริ  
วีระษุทธ เติมสวัสดิ์



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

**ชื่อเรื่อง** : เครื่องผลิตไฟฟ้าจากระบบดูดลมแกลบในโรงสีขนาดเล็ก  
**ผู้วิจัย** : นุณิ จันทะรัง  
 รศ. ชูชาติ ภาระนัด  
 พศ. ดร. จักรกฤษณ์ จันทรศิริ  
 วีระยุทธ เติมสวัสดิ์  
**คณะ** : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
**ปีที่ได้รับทุน** : 2557

## บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ ออกแบบและสร้างเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานลมจากท่อส่งแกลบของโรงสีขนาดกำลังการผลิต 120 กิโลกรัมต่อ 1 ชั่วโมง ผลิตกำลังไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 5 วัตต์ ด้วยความเร็วลมจากท่อส่งแกลบไม่น้อยกว่า 3 เมตรต่อวินาที และกังหันมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว สามารถเก็บพลังงานไฟฟ้าได้เต็มแบบเตอร์เช่ต์-กรด ขนาด 12 โวลต์ โดยไม่ศึกษาผลกระทบที่มีผลต่ออายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ใช้กังหันลมแบบproblercor ครอบคลุมตัวติดตั้งเป็นรูปแพนอาคามีไซด์ 8 ใบ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 30 นิ้ว ทำจากสังกะสีเรียบ ชุดเจนเนอเรเตอร์ ใช้แม่เหล็กถาวร ขนาด กว้าง 1 นิ้ว ยาว 1.5 นิ้ว และหนา 0.5 นิ้ว จำนวน 24 ก้อน โดยแบ่งเป็น 2 ชุดๆ ละ 12 ก้อน และส่วนของขดลวดใช้คลาวเดอร์ 25 SWG พัน 900 รอบ ทั้งหมด 9 ชุด น้ำหนักรวม 0.5 กิโลกรัม กระแสสัมภาระแบบdc ใช้แบตเตอรี่ 4 แผง ขนาด 50,100 และ 150 เชนติเมตร โดยกำหนดระยะเวลาห่างระหว่างปลายท่อส่งแกลบของโรงสีกับกังหันลมไว้ 3 ระยะ คือ 50,100 และ 150 เชนติเมตร

ผลการทดลองพบว่า ขณะไม่มีโหลด ระยะ 50 เชนติเมตร ที่ความเร็วรอบเฉลี่ย 120 รอบต่อนาที แรงดันกระแสสัมภาระ 55 โวลต์ และ แรงดันกระแสสัมภาระ 65 โวลต์ เป็นระยะที่ดีที่สุด และเมื่อทดสอบขณะมีโหลด โดยต่อหลอดได้สีขนาด 8 วัตต์ 12 โวลต์ พบว่า ระยะ 50 เชนติเมตร ที่ความเร็วรอบเฉลี่ย 120 รอบต่อนาที แรงดันกระแสสัมภาระ 4.05 โวลต์ และ แรงดันกระแสสัมภาระ 3.56 โวลต์ กระแสไฟฟ้า 0.23 แอมป์ และ กำลังไฟฟ้า 0.81 วัตต์ เป็นระยะที่ดีที่สุด

**TITLE** : THE POWER ENERGY BY AIR PUMP SYSTEM IN SMALL MILLER

**RESEARCHER** : MUNEE CHANTARANK  
Associate Professor CHUCHART PHARANAT  
Assistant Professor Dr. JAKKRIT JANTARASIRI  
WEERAYUT TERMSAWAT

**FACULTY** : Faculty of Science and Technology

**SCHOLARSHIP RESEARCH** : 2014

## ABSTRACT

This research is study to produce electricity by wind power from pipeline rice mill capacity 120 kg for 1 hour. The prediction of power is more than 5 watts of power. With wind speeds of at least 3 meters pipe fuel per second. The turbine has a diameter of not less than 12 inches. Full battery can store energy to lead - acid, 12-volt Without effect on the lifetime of the battery.

The wind turbine dealer Cup Cross Plains Windsor - Pack Seahawks. A wind turbine with a cross-section of 8 blades air pan at least 30 inches in diameter made from galvanized flat. The permanent magnet is 1 inch wide and 1.5 inch thick, 0.5 inches by 24 before dividing into two sets of 12 pieces each. And the number 25 SWG wire coil wrapped around a 9 coil 900. The rectifier converts the AC power into DC power. Experimental performance of the no-load and the load. By the distance between the fuel pipe mill with a 3 phase wind turbine is 50, 100 and 150 cm.

The results showed that the no-load speed range of 50 cm to 120 rounds per minute average. AC voltage 55 volt and 65 volt DC voltage. Is the best. When the load test. 8-watt incandescent with a 12-volt 50 cm was found that the average speed of 120 rpm. AC voltage 4.05 V and 3.56 V. DC voltage, current, and 0.23 Amp Power 0.81 watts.

## สารบัญ

หัวเรื่อง

หน้า

กิตติกรรมประกาศ .....	ก
บทคัดย่อ .....	ข
ABSTRACT .....	ค
สารบัญ .....	ง
สารบัญตาราง .....	ฉ
สารบัญภาพ .....	ช
บทที่ 1 บทนำ .....	1
ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา .....	1
วัตถุประสงค์การวิจัย .....	1
ขอบเขตการวิจัย .....	1
ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิจัย .....	2
นิยามศัพท์เฉพาะ .....	2
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ .....	2
บทที่ 2 ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง .....	3
โรงสีข้าว .....	3
กังหันลม .....	4
แม่เหล็กไฟฟ้า .....	8
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ .....	9
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง .....	19
พลังงานลม .....	20
แบตเตอรี่ .....	22
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง .....	28
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย .....	29
วัสดุและเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย .....	29
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ .....	31
การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่อง .....	41

## สารบัญ(ต่อ)

หัวเรื่อง	หน้า
บทที่ 4 ผลการทดสอบเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานลมจากท่อส่งแกลบ.....	42
บทที่ 5 สรุปและข้อเสนอแนะ .....	48
บรรณานุกรม .....	50
ภาคผนวก.....	52



## สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 แสดงการสีข้าวเปลือก 1,000 กิโลกรัม สีเป็นข้าว 100 เปอร์เซ็นต์ ชั้น 2 .....	4
2.2 ลักษณะ ข้อดีและข้อเสีย ของกั้งหันที่หมุนในแนวอน .....	6
2.3 ความถ่วงจำเพาะของน้ำกรด กับสภาพการประจุของแบตเตอรี่ .....	27
4.1 สรุปผลการทดสอบขณะไม่มีโหลด ระยะ 50 เซนติเมตร .....	42
4.2 สรุปผลการทดสอบขณะไม่มีโหลด ระยะ 100 เซนติเมตร .....	43
4.3 สรุปผลการทดสอบขณะไม่มีโหลด ระยะ 150 เซนติเมตร .....	44
4.4 สรุปผลการทดสอบขณะมีโหลด ระยะ 50 เซนติเมตร .....	45
4.5 สรุปผลการทดสอบขณะมีโหลด ระยะ 100 เซนติเมตร .....	46
4.6 สรุปผลการทดสอบขณะมีโหลด ระยะ 150 เซนติเมตร .....	47



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

## สารบัญรูปภาพ

รูปที่	หน้า
รูปที่ 2.1 กังหันแบบแกนหมุนอยู่แนวนั้ง.....	5
รูปที่ 2.2 กังหันแบบแกนหมุนอยู่แนวนอน .....	7
รูปที่ 2.3 รูปร่างของแม่เหล็กการ .....	9
รูปที่ 2.4 โครงเครื่องของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า .....	10
รูปที่ 2.5 ร่องแบบต่างๆ ของแกนอาร์เมเจอร์ .....	10
รูปที่ 2.6 ส่วนที่หมุนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบ (Salient pole) .....	11
รูปที่ 2.7 การพันขดลวดแบบแล็ป และแบบเวฟ .....	12
รูปที่ 2.8 การพันขดลวดแบบชั้นเดียว และแบบสองชั้น .....	12
รูปที่ 2.9 การพันขดลวดแบบสไปเรล .....	13
รูปที่ 2.10 การพันขดลวดอาร์เมเจอร์ .....	13
รูปที่ 2.11 ขดลวดอาร์เมเจอร์ 2 เพส พัน 2 ชั้นแบบแล็ปมี 4 ร่องขั้วต่อเพส .....	14
รูปที่ 2.12 ขดลวดอาร์เมเจอร์แบบ 3 เพส พัน 2 ชั้น แบบแล็ปมีปมicoลัยพีชเต้ม .....	14
รูปที่ 2.13 ขดลวดอยู่ในตำแหน่งศูนย์ที่มา .....	15
รูปที่ 2.14 ขดลวดอยู่ในตำแหน่งตั้งจากกับเส้นแรงแม่เหล็ก .....	15
รูปที่ 2.15 ขดลวดอยู่ในตำแหน่งศูนย์ .....	16
รูปที่ 2.16 ขดลวดอยู่ในตำแหน่งเส้นแม่เหล็กสูงสุด .....	16
รูปที่ 2.17 การเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าในตำแหน่งต่างๆ .....	17
รูปที่ 2.18 วงจรเรียงกระแสไฟฟ้าหรือวงจรเรกติฟาย .....	20
รูปที่ 2.19 Storage Battery .....	22
รูปที่ 2.20 โครงสร้างแบตเตอรี่ที่ต้องคอยตรวจสอบด้านการดินแบตเตอรี่ .....	22
รูปที่ 2.21 โครงสร้างของแบตเตอรี่ที่ไม่ต้องคอยตรวจสอบด้านการดินแบตเตอรี่ .....	23
รูปที่ 2.22 แผ่นราชูล แผ่นราชบวกและแผ่นกัน .....	23
รูปที่ 2.23 ฝาปิดเซลล์และรูระบายน้ำอากาศ .....	24
รูปที่ 2.24 ปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นในแบตเตอรี่ .....	25
รูปที่ 2.25 การใช้ไฮดรอมิเตอร์วัดความถ่วงจำเพาะของน้ำกรด .....	27
รูปที่ 2.26 การใช้โอล์ต์มิเตอร์ทดสอบแรงดึงดูดของแบตเตอรี่ .....	28
รูปที่ 3.1 วิธีการดำเนินการวิจัย .....	31
รูปที่ 3.2 โครงสร้างกังหันลมแบบพรอบเพลเยอร์ ครอสวินด์ – แฟคเติล .....	32
รูปที่ 3.3 รูปแบบใบพัด 1 ใบพัด .....	32
รูปที่ 3.4 เชื่อมชุดใบพัดติดกับแกนเหล็ก .....	33
รูปที่ 3.5 การพันขดลวดทองแดง .....	33
รูปที่ 3.6 สร้างบล็อกหล่อเรซิ่นของชุดขดลวด .....	34

## สารบัญรูปภาพ

รูปที่	หน้า
รูปที่ 3.7 การวางแผนและการต่อขดลวด .....	34
รูปที่ 3.8 การหล่อเรซินใส่ขดลวดเพื่อขึ้นรูป .....	35
รูปที่ 3.9 การออกแบบชุดโรเตอร์ .....	35
รูปที่ 3.10 การวางแผนแม่เหล็กการ .....	36
รูปที่ 3.11 หล่อเรซินชุดแม่เหล็กการ .....	36
รูปที่ 3.12 ประกอบโรเตอร์และชุดสเตเตอร์ .....	37
รูปที่ 3.13 ปิดส่วนของกันหัน .....	37
รูปที่ 3.14 ปิดส่วนของ ชุดเจนเนอร์เรเตอร์ .....	38
รูปที่ 3.15 วงจรเรกติฟายเออร์ .....	38
รูปที่ 3.16 ต่อแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต์ เข้ากับวงจร .....	39
รูปที่ 3.17 ติดตั้งโวลต์มิเตอร์ .....	39
รูปที่ 3.18 นำชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ลงพื้นที่เพื่อทำการทดสอบและเก็บข้อมูล .....	40
รูปที่ 3.19 ลักษณะการติดตั้งเครื่องเพื่อทำการทดสอบ .....	40

**มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม**  
**RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY**

## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1 ความสำคัญและที่มาของปัญหา

จากการที่เกษตรกรในชนบทส่วนมากจะเก็บข้าวเปลือกส่วนหนึ่งไว้บริโภคภายในครัวเรือน และทยอยนำไปสีเป็นข้าวสาร ครั้งหนึ่ง ๆ ประมาณ 1-2 หาบต่อครอบครัว (1 หาบ = 60 กิโลกรัม) โดยนำข้าวเปลือกไปสีที่โรงสีข้าวขนาดเล็กในหมู่บ้าน (กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2539:20) ดังนั้น โรงสีข้าวจึงมีอยู่เกือบทุกชุมชนและในโรงสีข้าวแต่ละแห่งจะมีท่อส่งแก๊ลบหรือเปลือกข้าวโดยใช้ลมเป็นพลังงานในการพัดแก๊ลบหรือเปลือกข้าวออกตามท่อส่ง

โรงสีข้าวแม้มีประโยชน์ในเรื่องแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสารแล้ว แต่ปัญหาที่ตามมาก็มากเข่นกัน อาทิ การดูแลรักษาในการซ่อมแซมต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก และค่าไฟแต่ละเดือนสูง เพราะโรงสีข้าวใช้กระแสไฟฟ้ามาก สำหรับในแต่ละการประยัดพลังงานสามารถทำได้โดยการสีข้าวให้ต่อเนื่อง เพราะการสถาปัตยกรรมต่อโครงสร้างใช้กระแสไฟฟ้ามาก นอกจากนี้โรงสีข้าวยังให้พลังงานรูปแบบอื่นออกมาก็อพลังงานลมจากท่อส่งแก๊ลบซึ่งพลังงานนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

ดังนั้นจึงทำให้เกิดแนวคิดที่จะทำการศึกษา ออกแบบ และประดิษฐ์ เครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานลมจากท่อส่งแก๊ลบของโรงสีข้าว เพื่อใช้พลังงานลมให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยโรงสีข้าวส่วนใหญ่นั้นสีเฉพาะเวลากลางวัน พลังงานไฟฟ้าที่ได้จึงนำไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ดีเท่าที่ควร ดังนั้นต้องประจุไว้ในแบตเตอรี่ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

#### 1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

เพื่อศึกษา ออกแบบ ประดิษฐ์เครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานลมจากท่อส่งแก๊ลบของโรงสีข้าวขนาดกำลังการผลิต 120 กิโลกรัมต่อ 1 ชั่วโมง ผลิตกำลังไฟฟ้าได้ไม่เกิน 5 วัตต์ ด้วยความเร็วลมจากท่อส่งแก๊ลบไม่น้อยกว่า 3 เมตรต่อวินาที และกังหันมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

#### 1.3 ขอบเขตของการวิจัย

- 1.3.1 โครงสร้าง กว้าง 115 เซนติเมตร ยาว 170 เซนติเมตร สูง 90 เซนติเมตร
- 1.3.2 เก็บพลังงานไฟฟ้าได้เต็มแบตเตอรี่ต่อคราว ขนาด 12 โวลต์ ความจุ 3.5 แอมป์
- 1.3.3 ใช้กังหันขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว ทำจากสังกะสีเรียบ
- 1.3.4 ใช้แม่เหล็กขนาดกว้าง 1 นิ้ว ยาว 1.5 นิ้ว หนา 0.5 นิ้ว
- 1.3.5 ใช้ลวดทองแดงเบอร์ 25 พันจำนวน 900 รอบ
- 1.3.6 ใช้แกนหมุนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 2 เซนติเมตร
- 1.3.7 ใช้โวลต์วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ โวลต์วัดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
- 1.3.8 ทดสอบขณะไม่มีไฟ และขณะมีไฟลดที่ระยะต่างกัน

#### 1.4 ข้อตกลงเบื้องต้นของการวิจัย

1.4.1 ประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ หมายถึง ความสามารถในการส่งผ่านพลังงานที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจ่ายออก หรือกำลังเอาต์พุตต่อพลังงานที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้รับ หรือกำลังอินพุต (พลังงานไฟฟ้านี้อาจมีการหมุนของแท่งแม่เหล็ก (พลังงานกล) ตัดกับขดลวด) หาได้จาก

$$\frac{\text{พลังงานเอาต์พุต}}{\text{พลังงานอินพุต}} \times 100 \% \quad \dots \dots \dots \quad (1.1)$$

1.4.2 ตำแหน่งที่เหมาะสม คือ ตำแหน่งที่ทำให้ใบพัดของกังหันลมมีความเร็วลมเฉลี่ย และความเร็วรอบของกังหันมากที่สุด

#### 1.5 นิยามคัพท์เฉพาะ

1.5.1 วงจรเรียงกระแส หมายถึง วงจรที่ทำหน้าที่แปลงกระแสไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นกระแสตรง

1.5.2 โอลต์มิเตอร์ เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าสามารถวัดสภาพการประจุของแบตเตอรี่ โดยดูจากแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ ทำได้โดยการต่อขานกับขั้วของแบตเตอรี่จะมีการจ่ายไฟออกจากแบตเตอรี่ ค่าที่วัดได้มีหน่วยเป็น โอลต์

1.5.3 ไอโอดرمิตเตอร์ เป็นเครื่องมือสำหรับวัดความถ่วงจำเพาะของน้ำกรดโดยวัดปริมาณของกรดกำมะถันที่มีอยู่ในสารละลาย เพื่อพิจารณาสภาพการประจุของแบตเตอรี่

#### 1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.6.1 ได้เครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานลมจากท่อส่งแก๊สบอร์นสี

1.6.2 ได้ใช้ความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าที่เรียนมา

1.6.3 ได้ใช้พลังงานลมจากท่อส่งแก๊สบอร์นสีให้เกิดประโยชน์มากขึ้น

1.6.4 ได้พลังงานจากเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานลมจากท่อส่งแก๊สบอร์นสีที่ประจุไว้ในแบตเตอรี่ไว้ใช้งาน

1.6.5 เกษตรกรได้ประโยชน์จากการใช้ไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานลม

1.6.6 เป็นเครื่องต้นแบบเพื่อการผลิตพลังงานไฟฟ้า เพื่อพัฒนาในโรงสีขนาดใหญ่

1.6.7 ได้พลังงานไฟฟ้าที่สะอาด ไม่เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

## บทที่ 2

### ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

#### 2.1 โรงสีข้าว

โรงสีข้าว หมายถึง สถานที่สีข้าวเปลือกให้เป็นข้าวสารด้วยเครื่องจักร โดยสามารถแบ่งโรงสีข้าวตามประเภทการใช้เชือเพลิงออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ โรงสีที่ใช้หม้อไอน้ำ ใช้แก๊สจากการสีข้าวเป็นเชือเพลิง, โรงสีไฟฟ้า ใช้กระแสไฟฟ้าในการขับเคลื่อนมอเตอร์ และ โรงสีที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ใช้น้ำมันดีเซลเป็นน้ำมันเชือเพลิง

##### 2.1.1 หลักการทำงาน

โดยทั่วๆ ไปแล้วข้าวเปลือกที่ได้รับจากชานา ยังไม่สะอาดพอที่จะส่งเข้าเครื่องสีเลย จะต้องนำผ่านตะแกรงร่อนสิ่งเจือปนออก ได้แก่ พางข้าว เศษดิน เศษหิน และผุ่นละออง แล้วจึงนำเข้าเครื่องกะเทาะเปลือกข้าวเปลือก ซึ่งจะมีลูกยางกลม 2 ลูก หมุนอยู่เม็ดข้าวเปลือกที่ผ่านร่องระหว่างลูกกลม Mayer 2 ลูกนี้จะถูกแรงเสียดสีของลูกยางทำให้เปลือกข้าวหลุดออกจากเครื่องกะเทาะข้าวเปลือกจะได้แก๊สข้าวกล้อง และข้าวเปลือกส่วนที่ยังไม่ถูกกะเทาะเปลือกผ่านต่อไปยังตะแกรงเหลี่ยมซึ่งมีแผ่นตะแกรงทำการร่อนแยกแก๊ส ข้าวเปลือก และข้าวกล้องออกจากกัน ข้าวเปลือกจะย้อนกลับไปเข้าเครื่องกะเทาะเปลือกใหม่ ข้าวกล้องจะผ่านไปตะแกรงโยกเพื่อทำการคัดข้าวเปลือกที่ยังมีผสมไปกับข้าวกล้องออกให้เหลือแต่ข้าวกล้องเท่านั้น

##### 2.1.2 ส่วนประกอบโรงสี

1) ตะแกรงโยก มีหน้าที่คัดข้าวเปลือกออกจากข้าวกล้องในตะแกรงโยกมีแผ่นเหล็กบางๆ วางกันเป็นช่องๆ สลับฟันปลา ตะแกรงโยกจะเดินหน้าและถอยหลังตลอดเวลา ข้าวเปลือกและข้าวกล้องจะถูกคัดแยกไปคนละทาง ข้าวเปลือกจะย้อนกลับไปเข้าเครื่องกะเทาะใหม่ ส่วนข้าวกล้องจะผ่านไปสู่หินขัดข้าวเปลือก และหินขัดข้าวขาวต่อไป

2) หินขัดข้าวกล้องและหินขัดข้าวขาว มีลักษณะเป็นเหล็กทรงลูกช้าง มีหินกากเพชรผสมปูนพอกไว้โดยรอบ ตั้งบนแกนที่หมุนได้ ผนังที่หุ้มหินขัดข้าวจะมียางเป็นท่อนๆ เรียกว่ายางขัดข้าวของอยู่ ข้าวกล้องจะผ่านช่องว่างระหว่างหินขัดข้าวและยางขัดข้าว ในขณะที่หินขัดข้าวหมุนอยู่ตลอดข้าวกล้องจะถูกขัดจนขาด โดยผ่านหินขัดข้าว 2 ครั้ง คือ หินขัดข้าวกล้อง และหินขัดข้าวขาวที่ผนังหุ้มหินขัดข้าวกล้อง และหินขัดข้าวขาวจะมีช่องให้พัดลมดูดผิวของเมล็ดข้าวกล้องที่ถูกขัดออกไป ส่วนนี้เรียกว่า รำลาะเอียดข้าวขาวที่ออกจากการหินขัดข้าว จะเป็น ตันข้าว ข้าวหัก และ ปลายข้าว รวมกัน จะต้องนำไปผ่านตะแกรงเหลี่ยม และตะแกรงกลม เพื่อคัดออกมาเป็นชนิดข้าวตามต้องการต่อไป

3) ตะแกรงเหลี่ยม ทำหน้าที่คัดตันข้าวและปลายข้าวที่ประกอบด้วยแผ่นตะแกรงช้อนกันหลายแผ่น แต่ละแผ่นจะมีรูตะแกรงขนาดต่างๆ กัน เพื่อให้ข้าวแต่ละชนิดผ่านได้และผ่านไม่ได้ ตัวตะแกรงเหลี่ยมจะเขย่าต่อด้วยเวลาที่ทำงาน ตะแกรงกลมที่ลักษณะเป็นแผ่นเหล็กม้วนกลมหมุนตลอดเวลาที่ทำงาน ผิวแผ่นเหล็กด้านในมีรูลักษณะแบบเต้าขนมครกแต่เล็กกว่ามาก เพื่อให้เมล็ดข้าวที่หักที่เล็กเกินอยู่ขั้นตอนที่ปล่อยให้เมล็ดใหญ่กว่าผ่านไปได้ ข้าวที่ผ่านการคัดของตะแกรงกลมแล้วจะได้ขนาดและชนิดตามต้องการซึ่งแบ่งเป็นชนิดจากใหญ่ไปหาเล็ก คือ ตันข้าว ปลายข้าว เอ.วันเลิศ

พิเศษ ปลายข้าว เอ.วันเลิศ ปลายข้าวซี แกลบที่ร่อนออกจากตะแกรงจะดูดพัดลมดูดไปไว้ต่างหาก ขณะเดียวกันพัดลมจะดูดเศษข้าวกล้องและเสี้ยดหรือจมูกข้าวรวมทั้งแกลบละเอียดที่เกิดจากการกระเทาะเปลือกข้าวเปลือกไปไว้ยังอีกทางหนึ่งส่วนนี้เรียกว่า รำหยาบ

ตารางที่ 2.1 แสดงการสีข้าวเปลือก 1,000 กิโลกรัม สีเป็นข้าว 100 เปอร์เซ็นต์ ชั้น 2

ประเภท	ปริมาณ
ต้นข้าว	405 กิโลกรัม
ปลายข้าว เอ.วันเลิศพิเศษ	20 กิโลกรัม
ปลายข้าว เอ.วันเลิศ	160 กิโลกรัม
ปลายข้าว ซี	90 กิโลกรัม
รำละเอียด	81 กิโลกรัม
รำหยาบ	30 กิโลกรัม
แกลบ+ละออง	214 กิโลกรัม

หมายเหตุ ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขโดยประมาณของสมาคมผู้ส่งข้าวออกต่างประเทศ  
(ที่มา: ไทยเกษตรศาสตร์. 2555)

ตัวเลขจากการสีข้าวข้างบนเป็นตัวเลขโดยประมาณ ต้นข้าวและปลายข้าวอาจจะได้มากหรือน้อยกว่านี้ได้ซึ่งขึ้นกับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ชนิดของข้าวเปลือก ประสิทธิภาพในการสีและคุณภาพของข้าวสาร และปลายข้าวที่ต้องการ การสีข้าวจะสีตามกรรมวิธีที่อธิบายครั้งเดียว (หนเดียว) เท่านั้น

**มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม**  
**RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY**


## 2.2 กังหันลม

แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ กังหันลมแบบแกนหมุนอยู่แนวตั้งและกังหันแบบแกนหมุนอยู่ในแนวอน


2.2.1 กังหันแบบแกนหมุนอยู่แนวตั้งแบ่งได้ 2 ประเภท คือ แบบชาโวเนียสหรือเอดิสโซเตอร์ และแบบดาเรียม

1) กังหันลมแบบชาโวเนียส หรือเอดิสโซเตอร์ เป็นกังหันที่ขับด้วยแรงดูด กังหันลมแบบนี้มีข้อดีคือสามารถรับลมได้ทุกทิศทางและให้แรงบิดสูงแต่จะมีข้อเสียคือความเร็วรอบต่ำ


2) กังหันลมแบบดาเรียม เป็นกังหันลมที่ขับด้วยแรงยก กังหันลมแบบนี้ข้อดีคือสามารถรับลมได้ทุกทิศทางและมีความเร็วรอบสูง



ไวโรมิลล์



ชาโวเนียส



ดาร์เรียมส์



แบบถ้วย


รูปที่ 2.1 กังหันแบบแกนหมุนอยู่แนวตั้ง  
(ที่มา: สถานทูตอิสราเอล, 2552)

2.2.2 กังหันแบบแกนหมุนอยู่ในแนวอน แบ่งได้ 2 ประเภท คือ แบบที่มีจำนวนใบไม่นัก และแบบที่มีจำนวนใบมาก

ตารางที่ 2.2 ลักษณะ ข้อดีและข้อเสีย ของกังหันที่มุนในแนวโนน

ชื่อใบพัด	ลักษณะ	ข้อดี	ข้อเสีย
1. กังหันลมแบบ พรอบเพลเลอร์	มีพื้นที่หน้าตัดเป็นรูป แพนอากาศ (airfoil) มี ใบพัดตั้งแต่ 1 ถึง 4 ใบแบบ ที่มีใบ 1 หรือ 2 ใบพัด	จะมีความเร็วรอบสูง มากใช้เป็นกังหันผลิต เป็นกระแสไฟฟ้า	-
2. กังหันลมแบบ ใบพัดเป็นแผ่น	มีทั้งชนิดเป็นแผ่นราบ และแผ่นโค้ง กังหันลม แบบนี้มีจำนวนใบพัด หลายใบอาจมีตั้งแต่ 40-50 ใบ	-	จะมีความเร็วรอบต่ำ เหมาะสมสำหรับการใช้ งานที่ต้องมีแรงขับสูง นิยมใช้เป็นกังหันสูบน้ำ
3. กังหันลมแบบเชล วิง	-	มีน้ำหนักเบา	-
4. กังหันลมแบบกง ล้อจักรยาน	พัฒนาขึ้นมาจากการ ของการของล้อจักรยานคือ ขอบใบพัดและดูมล้อซึ่ง ไว้ด้วยลวดใบพัดเป็นรูป แพนอากาศ	มีน้ำหนักเบา	มีความเร็วรอบต่ำ
5. กังหันลมชนิด ใบพัตรูปลำแพน	ใบพัดทำด้วยเสือหรือผ้า ส่วนมากมีใบพัด 6 ใบพัด	ออกแบบง่าย, ราคาถูก	มีความเร็วรอบต่ำ


(ที่มา: พลังงานหมุนเวียน. 2542)



หลายใบพัดแบบ



สามใบพัด



แบบพรอบเพลเลอร์ครอสสวินด์-แพคเติล

รูปที่ 2.2 กังหันแบบแกนหมุนอยู่แนวนอน  
(ที่มา: Johnson. 2008)

กังหันลมที่เลือกใช้ กังหันลมแบบพรอบเพลเลอร์ครอสสวินด์-แพคเติล ลักษณะ เป็นกังหันลมที่มีพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปแพนօกากลม มีใบพัดตั้งแต่ 1 ถึง 8 ใบ

ข้อดี จะมีความเร็วรอบสูง เหมาะสำหรับผลิตกระแสไฟฟ้า วัสดุที่ใช้ทำใบพัดสามารถนั่งประทະแกลบและเหมาะสมสำหรับติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไว้ด้านข้างและการเคลื่อนย้าย

## 2.3 แม่เหล็กไฟฟ้า


กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเส้นลวดจะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กรอบๆเส้นลวด ลักษณะของสนาม แม่เหล็กขึ้นอยู่กับรูปร่างของเส้นลวดและกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่าน สนามแม่เหล็กที่เกิดขึ้นนี้ เป็นวิธีเดียว กับสนามแม่เหล็กจาก แม่เหล็กถาวร ผลที่เกิดขึ้นเรียกว่า แม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งใช้สร้างแม่เหล็กที่มีกำลังสูง และใช้สำหรับทำให้เกิดการเคลื่อนที่โดยกระแสไฟฟ้า แม่เหล็ก คือสารที่สามารถดูดเหล็ก หรือเนื้อยาน้ำให้เหล็กหรือสารแม่เหล็กเป็นแม่เหล็กได้ แบ่งเป็น 2 ชนิด คือ

2.3.1 แม่เหล็กถาวร (Permanent Magnetic) คือแม่เหล็กที่มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กตลอดไป เช่น แม่เหล็กที่ใช้ในลำโพง เป็นต้น ซึ่งได้มาจากการนำเอาระดองแดงอาบน้ำยาพันรอบๆแท่งเหล็กกล้าแล้วปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านเข้าไปในชุดลวด ทำให้เกิดสนามแม่เหล็กไปดูดเหล็กกล้าลงมาภายในแท่งเหล็กกล้า ให้มีการเรียงตัวของโมเลกุลอย่างเป็นระเบียบตลอดไป เหล็กกล้าดังกล่าวก็จะคงสภาพเป็นแม่เหล็กถาวรต่อไป

2.3.2 แม่เหล็กไฟฟ้า หรือ แม่เหล็กชั่วคราว (Electro Magnetic) เป็นแม่เหล็กที่เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันกับแม่เหล็กถาวร แต่เหล็กที่นำมาใช้เป็นเพียงเหล็กอ่อน懦弱 เมื่อมีการป้อนกระแสไฟฟ้าผ่านเข้าไปในชุดลวดที่พันอยู่รอบแท่งเหล็กอ่อนนั้น แท่งเหล็กอ่อนก็จะมีสภาพเป็นแม่เหล็กไปทันที แต่เมื่อหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไป อำนาจแม่เหล็กก็จะหมดไปด้วย เช่น อุปกรณ์จำพวกรีเลย์ (Relay) โซลินอยด์ (Solenoid) กระดิ่งไฟฟ้า เป็นต้น แม่เหล็กเป็นสิ่งสามัญธรรมชาติ และปรากฏการณ์ทางแม่เหล็กเกิดขึ้นได้เองตามธรรมชาติ แม่เหล็กสามารถที่จะต่อเชื่อมติดกันได้โดยที่ไม่ต้องใช้การประหรือติด และสามารถที่จะยกของบางอย่างที่มีน้ำหนักมากกว่าตัวของมันเองได้ถึงหลายเท่า นอกจากนี้ แม่เหล็กยังสามารถที่จะทำให้วัตถุเคลื่อนที่ ไปได้โดยที่ไม่ได้สัมผัสกับตัวของแม่เหล็กเลย สนามแม่เหล็กที่อยู่รอบๆแท่งแม่เหล็กสามารถที่จะเคลื่อนที่ผ่านสิ่งใดๆไปได้ ไม่สามารถที่จะมองเห็น หรือสัมผัสมันได้ นอกจากนี้สนามแม่เหล็กไม่มีทั้งรูสและกลิ่นอีกด้วย แต่มีจริงและสามารถนำมาใช้งานได้ ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าใช้สนามแม่เหล็กเป็นตัวเปลี่ยนการเคลื่อนที่ให้เกิดไฟฟ้า ในมอเตอร์ไฟฟ้าใช้สนามแม่เหล็กเป็นตัวเปลี่ยนไฟฟ้าให้เกิดการเคลื่อนที่และในหม้อแปลงไฟฟ้าใช้สนามแม่เหล็กเป็นตัวเพิ่มหรือลดแรงดันไฟฟ้า

2.3.3 ข้าแม่เหล็ก ถ้าทำการแขวนแท่งแม่เหล็กด้วยเชือก จะเป็นการวางตัวในแนว ทิศเหนือ – ทิศใต้เสมอ เนื่องจากปลายเดียวกันได้ชี้ทิศเหนือเสมอ ดังนั้นจึงเรียกปลายของแท่งแม่เหล็กดังกล่าวว่า ข้าเหนือ(north pole) ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งได้ชี้ทิศใต้เสมอเช่นเดียวกันจึงเรียกว่า ข้าใต้ (south pole)

2.3.4 เส้นแรงแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กถูกสร้างขึ้นด้วยเส้นแรงแม่เหล็ก เส้นแรงแม่เหล็กเหล่านี้จะไม่เหลาเหมือนกับกระแสไฟฟ้า แต่จะซึ้งไปในทิศทางที่มีขอบเขตจำกัด โดยที่มันจะซื้อกางข้าเหนือและวิ่งเข้าหาข้าใต้



รูปที่ 2.3 รูปร่างของแม่เหล็กถาวร  
(ที่มา: เจษฎาพล แสนพวง. 2554 : 13)

#### 2.4 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับและเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงต่างทำหน้าที่เหมือนกันคือ ผลิตแรงดันไฟฟ้า แต่มีข้อแตกต่างกันคือ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง ขอ漉ดอาร์เมเจอร์เป็นส่วนหมุนและขอ漉ดสนามแม่เหล็กเป็นส่วนที่อยู่กับที่ ส่วนเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับอาจจะใช้ขอ漉ดอาร์เมเจอร์เป็นส่วนหมุนหรือส่วนที่อยู่กับที่ก็ได้ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับส่วนใหญ่เป็นแบบขั้วแม่เหล็กหมุนเพราะว่า

1) กระแสที่นำไปใช้กับโหลด ไม่ต้องผ่าน สลิป-ring จึงลดปัญหาเรื่องอวนไฟฟ้า


2) ผลิตไฟฟ้าได้สูงถึง 30 กิโลโวลต์

3) ขนาดของส่วนหมุนลดลง ขนาดของพื้นที่หน้าตัดของขอ漉ดอาร์เมเจอร์น้อยกว่า ขอ漉ดสนามแม่เหล็ก จึงใช้กระแสไฟลัคน้อยประมาณ 100 ถึง 250 โวลต์

##### 2.4.1 ส่วนประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบขั้วแม่เหล็กหมุน

1) โครงเครื่อง


เป็นส่วนรองรับส่วนประกอบอื่นๆ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าด้วยเหล็กหล่อในเครื่องที่มี การหมุนต่ำมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโตและมีช่องระบายความร้อน ดังรูปที่ 2.4



รูปที่ 2.4 โครงเครื่องของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  
(ที่มา: kiriwongpicohydrogroup. 2553)

## 2) แกนเหล็กอาเมเจอร์

เป็นส่วนที่ใช้พันขดลวดอาเมเจอร์ทำด้วยเหล็กแผ่นบางๆ (Laminated sheet - steel) ปั๊มเป็นร่อง (slot) สำหรับพันขดลวดเพื่อลดการสูญเสียจากการกระแสไฟฟ้า (Eddy Current) ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่แกนเหล็กอาเมเจอร์มีช่องสำหรับอากาศผ่านเพื่อช่วยระบายความร้อน ร่องแบบต่างๆ ของแกนอาเมเจอร์แสดงดังรูปที่ 2.5



แบบเปิด (Wide-Open) แบบกึ่งเปิด (Semi-Closed) แบบปิด (Closed)

รูปที่ 2.5 ร่องแบบต่างๆ ของแกนอาเมเจอร์  
(ที่มา: kanit weanglerst. 2553)

จากรูปที่ 2.5 มีลักษณะของร่องที่ใช้พันชดลวดดังนี้

- 1) ร่องแบบเปิด (Wide - Open type slot) เป็นร่องที่นิยมใช้ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงมีข้อดีคือ ง่ายต่อการบรรจุชุดลวด และง่ายต่อการซ่อม แต่ข้อเสียคือคือเส้นแรงแม่เหล็กที่ซ่องว่าง (Air-gap flux) ทำให้รูปคลื่นแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำเกิดการกระเพื่อม (Ripple)
- 2) ร่องแบบกึ่งปิด (Semi - closed type slot) เป็นร่องที่ดีกว่าร่องแบบเปิด จะพันชดลวดจากแบบแล้วจึงบรรจุลงในร่อง
- 3) ร่องแบบปิด (Closed type slot) เป็นร่องที่จะเป็นอุโมงค์ และทำให้ค่าอิมพีเดนซ์ลดลง

#### 2.4.2 ส่วนที่หมุนหรือขั่วแม่เหล็กหมุน

- 1) แบบขั่วแม่เหล็กยืน
- เหมาะสมสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยความเร็วปานกลางถึงความเร็ว โดยประกอบด้วยขั่วแม่เหล็กมากกว่า 4 ขั่วขึ้นไป โครงสร้างทำด้วยแผ่นเหล็กบางๆ (Laminated-sheet - steel) อัดเป็นแท่งยึดด้วยสลักเกลียวเพื่อลดความร้อนจากการกระแสไฟฟ้า ลักษณะของส่วนที่หมุน (Rotor) แบบนี้จะมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโต ดังรูปที่ 2.6




รูปที่ 2.6 ส่วนที่หมุนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบ (Salient pole)

(ที่มา: kiriwongpicohydrogroup. 2553)

#### 2.4.3 การพันชดลวดอาเมเจอร์


การออกแบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าให้สร้างแรงดันเอาร์พุตได้ตามต้องการ สิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงคือ การพันชดลวดอาเมเจอร์ เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับมีการพันชดลวดอาเมเจอร์แตกต่างกัน โดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงมีการพันลักษณะวงจรปิด แต่เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับทั้งแบบวงจรเปิด (สตาร์) และวงจรปิด (เดลต้า)

- 1) ชดลวดอาเมเจอร์ของเครื่องกำเนิด 1 เฟส




รูปที่ 2.7 การพันขดลวดแบบแล็ป และแบบเวฟ  
(ที่มา: kanit weanglerst. 2553)

เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส จะใช้งานเฉพาะสถานที่ การพันขดลวด 1 เฟส尼ยม พันแบบเล็ป และแบบเวฟ ซึ่งทั้ง 2 แบบให้แรงค่าล่อนไฟฟ้าเท่ากัน จากรูปที่ 2.7 เป็นการพันแบบเวฟ และแบบเล็ป แต่การพันแบบเล็ปทำได้จ่ายกว่าแบบเวฟ จากรูปที่ 2.7 การพันแบบนี้ใน 1 ร่อง สล็อต มี 1 คอร์ลิ่ย์ไซด์ half-coil winding จำนวน coil-group ต่อเฟสเท่ากับครึ่งหนึ่งของขัวแม่เหล็ก การต่อขดลวดแต่ละ coil-group เข้าด้วยกันแบบปลายต่อต้น ดังรูปที่ 2.8




รูปที่ 2.8 การพัฒนาดุลความแบบชั้นเดียว และแบบสองชั้น  
(ที่มา: ไชยพร หล่อทองคำ. 2551)

การพันขดลวดอาเมเจอร์แบบแล็ปและแบบเวฟสองชั้น ในร่องสล็อต มี 2 คอร์ลี่ใช้เดเรียกว่า whole-coil winding จำนวน coil-group ต่อเฟสเท่ากับจำนวนขั้วแม่เหล็ก การต่อขดลวดแต่ละ coil-group ต่อแบบปลายต่อปลาย อีกแบบหนึ่งที่ใช้ในการพันขดลวด แบบสไปแรล ดังรูปที่ 2.9



รูปที่ 2.9 การพันขดลวดแบบสไปเรล  
(ที่มา: ไชยพร หล่อทองคำ. 2551)


การพันขดลวดอาจเมเจอร์แบบแล็ปและแบบเวฟส่วนใหญ่จะพัน 2 ชั้น มี 2 ร่องต่อหนึ่งชั้วแม่เหล็กหรือ 2 คอยต่อกรุ๊ป และมีจำนวน coil-group ทั้งหมด 4 coil-group ดังรูปที่ 2.10



รูปที่ 2.10 การพันขดลวดอาจเมเจอร์ 1 เฟส 2 ชั้นแบบแล็ป มี 2 ร่องต่อ 1 ชั้วแม่เหล็ก  
(ที่มา: kanit weanglerst. 2553)

## 2) ขดลวดอาเมเจอร์ของเครื่องกำเนิด 2 เฟส


ลักษณะการพันจะคล้ายกับแบบ 1 เฟส แต่จะมีขดลวดเพิ่มมา 1 เฟส ภายใต้ขั้วแม่เหล็ก 1 ขั้ว มีขดลวดพันอยู่ 2 ชุด ขดลวดแต่ละชุดพันเรียงห่างกัน 90 องศาทางไฟฟ้า ดังรูปที่ 2.11



รูปที่ 2.11 ขดลวดอาร์เมเจอร์ 2 เฟส พัน 2 ชั้นแบบแล็บมี 4 ร่องขั้วต่อเฟส  
(ที่มา: kanit weanglerst. 2553)

## 3) ขดลวดอาเมเจอร์ของเครื่องกำเนิด 3 เฟส (Three Phase Winding)

ขดลวดอาเมเจอร์แบบสามเฟส คือขดลวดอาเมเจอร์แบบหนึ่งเฟส 3 ชุดอยู่ในร่อง ภายใต้ขั้วแม่เหล็ก 1 ขั้ว ดังรูปที่ 2.12 ขดลวดแต่ละชุดจะพันเรียงห่างกัน 120 องศาไฟฟ้าแต่ละ coil-group ประกอบด้วยขดลวด 4 ชุดต่ออนุกรมหรือมีจำนวนคงอย 4 คอยต่อกรุ๊ป



รูปที่ 2.12 ขดลวดอาร์เมเจอร์แบบ 3 เฟส พัน 2 ชั้น แบบแล็บมีคอล์ยพีชเต็ม  
(ที่มา: ไชยพร หล่อทองคำ. 2551 : 8)

### 2.4.4 คุณสมบัติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ


เมื่อให้ตัวตันกำลังหมุนขับส่วนเคลื่อนที่ของเครื่องกำเนิด ส่วนเคลื่อนที่ได้เป็นขดลวด สนามแม่เหล็ก ขดลวดสนามแม่เหล็กจะหมุนตัดกับขดลวดอาเมเจอร์ ทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้า

เห็นยิ่งน้ำ แรงเคลื่อนไฟฟ้าเห็นยิ่งน้ำที่เกิดจะเป็นไปตามหลักของเพล็มมิง และปริมาณ แรงเคลื่อนไฟฟ้าเห็นยิ่งน้ำเกิดขึ้นมากน้อยเป็นไปตามหลักของฟาราเดีย

1) แรงเคลื่อนไฟฟ้าเห็นยิ่งน้ำรูปคลื่นไซด์และองศาไฟฟ้า

1.1 แรงเคลื่อนไฟฟ้าเห็นยิ่งน้ำรูปคลื่นไซด์


จากรูปที่ 2.13 ข้าแม่เหล็กมีความหนาแน่นเส้นแรงแม่เหล็กมากที่สุดที่กึ่งกลาง ข้าและความหนาแน่นน้อยลงไปทางด้านซ้ายทั้ง 2 ข้าแม่เหล็ก เมื่อว่างอยู่ในตำแหน่งศูนย์ระหว่างข้า



รูปที่ 2.13 ขาดดอยู่ในตำแหน่งศูนย์

(ที่มา: kanit weanglerst. 2553)

แม่เหล็ก N-S จะไม่มีเส้นแรงแม่เหล็กตัดขาด漉ด เนื่องจากขาด漉ดของขานกับเส้นแรงแม่เหล็ก ทำให้ไม่เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้า เมื่อหุนขาด漉ดไปเรื่อยแรงเคลื่อนไฟฟ้าเห็นยิ่งจะเพิ่มขึ้นเรื่อย จนมากที่สุดเมื่อขาด漉ดตั้งฉากกับเส้นแรงแม่เหล็กดังรูปที่ 2.14 เมื่อขาด漉ดเคลื่อนที่ต่อไป




รูปที่ 2.14 ขาดดอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับเส้นแรงแม่เหล็ก

(ที่มา: kanit weanglerst. 2553)


เส้นแรงแม่เหล็กตัดขาด漉ดน้อยลงทำให้ แรงเคลื่อนไฟฟ้าลดลง เมื่ออยู่ในตำแหน่งดังในรูป

ที่ 2.15



รูปที่ 2.15 ขดลวดอยู่ในตำแหน่งศูนย์  
(ที่มา: kanit weanglerst. 2553)

เมื่อขดลวดเคลื่อนที่ต่อไป จะทำให้เส้นแรงแม่เหล็กตัดขดลวดมากขึ้นทำให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนถึงค่าสูงสุดดังรูปที่ 2.16



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
RANGHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY  
รูปที่ 2.16 ขดลวดอยู่ในตำแหน่งเส้นแม่เหล็กสูงสุด  
(ที่มา: kanit weanglerst. 2553)

เนื่องจากตัวตันกำลังหมุนอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นทำให้แรงเคลื่อนไฟฟ้าที่ได้มีลักษณะเป็นรูปคลื่นไซเดิร์ฟแรงเคลื่อนสูงสุดและต่ำสุด ดังรูปที่ 2.17 รูปคลื่นดังกล่าวจะเกิดขึ้นเป็นคatabเวลาเรียกว่า หนึ่งไซเคิล



รูปที่ 2.17 การเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าในตัวเหน็บต่างๆ  
(ที่มา: ระพีพงษ์ เมืองแสน. 2553)

#### 2.4.5 องศาไฟฟ้า

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า จะประกอบด้วย ขั้วแม่เหล็ก 1 คู่ และชุดลวดอาเมเจอร์ 1 ชุด เมื่อชุดลวดอาเมเจอร์เคลื่อนที่หมุนครบ 1 รอบ จะได้มุม  $360$  องศา จำนวนองศาส้าไฟฟ้าค่าเท่ากับจำนวนองศาสากล แต่เมื่อมีขั้วแม่เหล็กขึ้น  $2,4,...n$  คู่ จำนวนองศาสากลไฟฟ้าจะเป็น  $2,3,4,...,m$  เท่าของจำนวนองศาสากลไฟฟ้าของขั้วแม่เหล็ก 1 คู่

องค์กรทางไฟฟ้า = องค์กรทางกล  $\times$  จำนวนคุณของข้าวแม่เหล็ก

#### 2.4.6 ความสัมพันธ์ระหว่าง ความเร็ว ( $N$ ) ความถี่ ( $f$ ) และ จำนวนปุ่ล ( $P$ )

ตัวนำที่ตัดเส้นแรงแม่เหล็ก 1 รอบ ในจำนวนขั้วแม่เหล็ก จะได้รูปคลื่นของแรงคลื่นในไฟฟ้าอكم 1 รอบ

ให้  $P =$  จำนวนข้าวแม่เหล็ก

N = ความเร็วรอบ (รอบต่อนาที)

$$\text{จำนวนรอบต่อการเคลื่อนที่} = P/2$$

ผลการคุล่อนที่ต่อวันที่ 三 N/60

$$\text{จำนวนรอบต่อนาที} = \frac{(P/2) \times (N/60)}{}$$

$$N = (120f)/P \text{ rpm} \quad \dots \quad (2.1)$$

ความถี่ของแรงเคลื่อนที่ตัด 1 ขั้วแม่เหล็ก ใน 1 รอบ ด้วยเวลา 1 วินาที

$$f = (\text{PN})/120 \text{ Hz} \quad \dots \quad (2.2)$$

#### 2.4.7 ประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ

ประสิทธิภาพ คือ อัตราส่วนของกำลังที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจ่ายออก หรือกำลัง เอาร์พุต ต่อ กำลังที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้รับ หรือกำลังอินพุต หรือ อัตราส่วนของพลังงานไฟฟ้าที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจ่ายออก หรือพลังงานเอาร์พุตต่อพลังงานที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้รับ หรือพลังงานอินพุต โดย อัตราส่วนที่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์

ให้ ก คือ ประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ดังนั้นจะได้สมการที่ 2.3

$$\eta = \frac{\text{กำลังເອົາຕົ່ມ}}{\text{กำลังອິນພູດ}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{กำลังເອົາຕົ່ມ}}{\text{กำลังເອົາຕົ່ມ} + \text{กำลังທີ່ສູງເສີຍ}} \times 100\%$$

$$= \frac{\text{ພລັງງານເອົາຕົ່ມ}}{\text{ພລັງງານອິນພູດ}} \times 100\% \dots\dots\dots (2.3)$$

#### 2.4.8 ขั้นตอนการทำซดเจนเนอเรเตอร์

### 1) แผนหมนแม่เหล็ก

- 1.1 เจาะรูตระกลงแผ่นเหล็กเป็นรูปวงกลมเล็กๆ ผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว
  - 1.2 ใช้ปากกากำหนดจุดติดตั้งแม่เหล็กบนแผ่นแม่เหล็ก โดยแบ่ง 12 ส่วนเท่าๆ กัน  
บนหน้าปัดนาฬิกา

1.3 ติดตั้งแม่เหล็กถาวรทั้ง 12 อันตามตำแหน่ง โดยให้เรียงแม่เหล็กสลับขั้วเหนือใต้ กันไปรอบครุ 12 อัน

1.4 เทเรซิ่นลงในแผ่นเหล็ก ในข่องว่างระหว่างแม่เหล็กให้ผิวน้ำของเรซิ่นเสมอ กับความหนาของแม่เหล็กเพื่อยืดให้แม่เหล็กติดกับแผ่นเหล็กอย่างแน่นหนา จะได้แกนหมุนแม่เหล็กแผ่น

1.5 ทำแกนหมนแม่เหล็กแผ่นที่ 2 โดยตามขั้นตอนที่ 1.1-1.4

## 2) ชุดขดลวดทองแดง

2.1 ใช้แผ่นไม้อัดขนาด  $3/4 \times 2$  นิ้ว  $\times 20$  มิลลิเมตร 1 ชิ้น และขนาด  $3$  นิ้ว  $\times 4$  นิ้ว  $\times 10$  มิลลิเมตร 2 ชิ้น ตัดตามรูปเพื่อทำแบบสำหรับพันคลวด แล้วยึดแบบไม้บันเท่นพันคลวด

2.2 ใช้ลวดเบอร์ 25 พันบนแบบไม่ด้วยเครื่องพันขดลวดพร้อมท่าน้ำยาเคลือบบนลวดทองแดง พันให้ลวดทองแดงติดกันพันขดลวด 900 รอบ มัดด้านหลังทั้ง 2 ข้างของขดลวด พันขดลวดทองแดงทั้งหมด 9 ชด

2.3 วางแผนลดเวลาทางเดินลงบนแบบปีมืออัดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว

2.4 เชื่อมต่อปลายขดลวดทองแดงแต่ละขดเข้าด้วยกันตามรูปวงจร ใช้สายไฟต่อปลายที่เหลือของขดลวด 3 เส้นให้ยาวออกจากแบบ

2.5 เทเรซิ่นลงในแบบปมทับขดลวดทั้ง 9 ขด เมื่อเรซิ่นแห้งจะได้ชุดขดลวดทองแดง

### 2.3.9 การคำนวณออกแบบขดลวด

สมการที่ (2.4) คำนวณออกแบบขดลวดแรงดันเฉลี่ยเมื่อไม่มีโหลด ของอัลเทอร์เนเตอร์ มีรูปสมการดังนี้

$$E_{av} = 2nAB(rpm/60) \quad \dots \dots \dots (2.4)$$

เมื่อ	$n$	= จำนวนรอบของขดลวดคุณจำนวนขดลวดในแต่ละเฟลส
	$A$	= พื้นที่หน้าตัด斷面積 หน่วยเป็นตารางเมตร
	$B$	= ความเข้ม斷面積 หน่วยเป็น特斯拉

$$rpm/60 = \text{จำนวนรอบต่อนาที}$$

ค่าความเข้ม断面積  $B$  = เกรด  $\times 100$  = เกลาร์, 1 เทสลา = 10,000 เกลาร์  
นั้นคิดที่ค่าเฉลี่ย ณ ขั้วแม่เหล็กเพียงแท่งเดียวเมื่อแรงดันสูงสุดจะมีค่าสูงกว่าแรงดันเฉลี่ย 50  
เบอร์เข็นต์ คำนวณจากรูปสมการที่ (2.5)

$$E_{peak} = 1.56 \times E_{av} \quad \dots \dots \dots (2.5)$$

## 2.5 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง


### 2.5.1 วงจรเรียงกระแสไฟฟ้าหรือวงจรเรกติไฟร์

วงจรเรียงกระแส เป็นวงจรที่เปลี่ยนไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงที่นิยมใช้กันมีอยู่ 3 แบบด้วยกัน คือ

1) แบบครึ่งคลื่นแบบง่ายๆ ที่มากใช้ในวงจรที่ไม่ต้องการความเสถียรภาพของวงจร  
มากนัก มักพบมากในอแดปเตอร์ขนาดเล็กที่มีข่ายหัวไปมือตราชาระเพื่อ ของแรงดันไฟฟ้าแรงสูง

2) แบบเต็มคลื่นใช้แทรกกลาง แบบนี้ต้องใช้หม้อแปลงที่มีแท็ปกลางด้วย เพื่อผลของการจ่ายกระแสไฟฟ้าสูงๆ มือตราชาระเพื่อมั่นคงกว่าแบบครึ่งคลื่น เพราะใช้แรงดันไฟสลับทั้งซีก บวกและซีกลบ

3) แบบเต็มคลื่นใช้บริดจ์ มีคุณสมบัติเหมือนแบบเต็มคลื่นใช้แท็ปกลาง แต่ใช้หม้อแปลงแบบมีแท็ปกลาง ทำให้ใช้ประสิทธิภาพของหม้อแปลงเต็มได้ที่



ก. แบบครึ่งคลื่น

ข. แบบเต็มคลื่นโดยใช้หม้อแปลงที่มีแท็ป

ค. แบบเต็มคลื่นแบบบริดจ์

รูปที่ 2.18 วงจรเรียงกระแสไฟฟ้าหรือวงจรเรกติไฟร์

(ที่มา: ประภากร และ สมศักดิ์. 2545 : 150-162)

RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

## 2.6 พลังงานลม

ถ้ามองลมในลักษณะที่เป็นการเคลื่อนที่ของอากาศเป็นบริเวณกว้าง อากาศมีมวล  $m$  มีความหนาแน่น  $\rho$  ในปริมาตร  $v$  อากาศจะมีมวล  $\rho v$  ความหนาแน่นของอากาศในบรรยากาศ ณ ความดันปกติ (มาตรฐาน) ประมาณ 1.2 กรัม/ลิตร หรือ 1.2 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร

ถ้าพิจารณาถึงอากาศที่เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว  $v$  ผ่านพื้นที่ภาคตัดขวาง  $A$  หน่วย ในเวลา 1 วินาที อากาศที่ผ่านพื้นที่  $A$  ไปจะมีปริมาตรเท่ากับ  $A v$  หน่วย จึงจะมีมวลเท่ากับ  $\rho A v$  หน่วย และ พลังงานจลน์ของอากาศปริมาตรนี้มีค่าเท่ากับ

$$P = \frac{1}{2} (\rho A v) v^2 = \frac{1}{2} \rho A v^3 \quad \dots \dots \dots (2.6)$$

พลังงานนี้เป็นพลังงานของอากาศที่ผ่านพื้นที่  $A$  ในเวลา 1 วินาที จึงเป็นกำลัง (Power) ดังนั้นจึงเห็นได้ว่าจากการพิจารณาพลังงานจลน์ในการเคลื่อนที่ของอากาศโดยตรงจะได้ความหนาแน่นของกำลังงานโดยคิดเป็นพลังงานต่อเวลาต่อพื้นที่ คือ  $\frac{P}{A} = \frac{1}{2} \rho v^3$

จะสังเกตว่าความหนาแน่นกำลังงานของลมเป็นปฏิภาคกับอัตราเร็วของลมยกกำลังสาม ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามขนาดของอัตราเร็วที่เพิ่มขึ้น

ให้ลมก่อนถึงกังหันลมมีอัตราเร็ว  $V_1$  ผ่านกังหันลมด้วยอัตราเร็วนี้  $V$  และหลังจากผ่าน กังหันลมแล้วมีอัตราเร็ว  $V_2$  ดังนั้นมวลที่ผ่านกังหันลมต่อหน่วยเวลาคือ  $m = \rho A v$  แรงเฉลี่ยที่กังหัน ลมกระทำต่ออากาศเปลี่ยนความเร็วคือ  $F = m(v_1 - v_2)$  กำลังที่ใช้เท่ากับ  $F \times v = m(v_1 - v_2)$

เมื่อเทียบกับอัตราการลดลงของพลังงานจลน์ของอากาศซึ่งเท่ากับ  $\frac{1}{2} m(v_1^2 - v_2^2)$  จะได้ว่า  $v = \frac{1}{2}(v_1 + v_2)$  ถ้าถือว่ากำลังที่ใช้ถ่ายทอดให้กับกังหันลมที่หมุน กำลังที่นำมาใช้ได้คือ

$$P = m(v_1 - v_2)v = \rho A v^2 (v_1 - v_2)$$

หรือ  $P = \frac{1}{4} \rho A v_1^3 (1 + \alpha)(1 - \alpha^2) ; \alpha = \frac{v_2}{v_1}$  .....(2.7)

จากสมการข้างต้นนี้ สามารถคำนวณหาค่า  $P$  ที่มีค่าสูงที่สุดได้ เมื่อ  $\alpha = 1/3$  ซึ่งจะได้ค่า ดังสมการที่ 2.9

$$P_{\max} = \frac{8}{27} \rho A v_1^3 .....(2.8)$$

ค่า  $P_{\max}$  นี้คิดเป็น 59.3% ของ  $(\frac{1}{2} \rho A v_1^3)$  หรือพลังงานของลมก่อนที่จะเข้าสู่กังหันลม นับเป็นเปอร์เซ็นต์สูงสุดที่จะนำพลังงานลมมาใช้ได้ตามหลักการนี้ ค่านี้เรียกว่า ประสิทธิภาพแบบ แบตซ์ (Betz efficiency)

ดังนั้นเมื่อแทนค่า  $\rho$  และ  $A$  จะได้กำลังไฟฟ้าที่ได้รับจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยพลังงานลม สามารถคำนวณได้โดยประมาณ ได้จากการที่ 2.10

$$P = 0.2792 d^2 v^3 .....(2.9)$$

เมื่อ  $P$  คือ กำลังไฟฟ้าจากจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลม (วัตต์)

$d$  คือ เส้นผ่าศูนย์กลางของใบพัดของกังหันลม (เมตร)

$V$  คือ ความเร็วลมที่หมุนใบพัด (เมตรต่อวินาที)

จะได้  $W = Pt = 0.2792 d^2 v^3$

เมื่อ  $W$  คือ พลังงานขอกของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (จูล)

$t$  คือ เวลาที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงาน (วินาที)

## 2.7 แบตเตอรี่

แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่สะสมพลังงานและจ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ




รูปที่ 2.19 Storage Battery  
(ที่มา: บุญธรรม ภัทรารากุล. 2542 : 43)


#### 2.7.1 โครงสร้างแบตเตอรี่

แบตเตอรี่มีส่วนประกอบดังนี้ คือ เปลือกนอกซึ่งทำหน้าที่ด้วยพลาสติกหรืออย่างแข็ง ฝาครอบส่วนบนของแบตเตอรี่ ข้อแบตเตอรี่ สะพานไฟ แผ่นราชบุวคลและแผ่นราชลับและแผ่นกันซึ่งทำจากไฟเบอร์กลาสที่เจาะรูพรุน ในปัจจุบันแบตเตอรี่รีถอยนต์มีอยู่ 2 แบบคือ แบบที่ต้องค่อยตรวจดูน้ำกรด และแบบที่ไม่ต้องค่อยตรวจดูน้ำกรดตลอดอายุการใช้งาน ดังแสดงในรูปที่ 2.21 และ 2.22

RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY



รูปที่ 2.20 โครงสร้างแบตเตอรี่ที่ต้องค่อยตรวจดูน้ำกรดในแบตเตอรี่  
(ที่มา: บุญธรรม ภัทรารากุล. 2542 :44)




รูปที่ 2.21 โครงสร้างของแบตเตอรี่ที่ไม่ต้องคอยตรวจสอบน้ำกรดในแบตเตอรี่  
(ที่มา: บัญธรรม ภัทรารากุล. 2542 : 44)

### 1) แผ่นธาตุ

แผ่นธาตุ (plates) ในแบตเตอรี่มี 2 ชนิดคือแผ่นธาตุบวกและแผ่นธาตุลบ แผ่นธาตุบวกทำจากตะกั่วเปอร์ออกไซด์ ( $PbO_2$ ) และแผ่นธาตุลบทำจากตะกั่วธรรมดา  $Pb$  วางเรียงสลับช้อนกันระหว่างแผ่นธาตุบวกและแผ่นธาตุลบจนเต็มพอดี ในแต่ละเซลล์ แผ่นธาตุบวกและแผ่นธาตุลบจะถูกกันไม่ให้แตะกันด้วยแผ่นกัน

### 2) แผ่นกัน

แผ่นกัน (separators) ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้แผ่นธาตุบวกและแผ่นธาตุลบแตะกันซึ่งจะทำให้เกิดการลัดวงจรขึ้น จึงต้องมีแผ่นกันเอาไว้ แผ่นกันนี้ทำจากไฟเบอร์กลาสหรือยางแข็งเจาะรูพรุน เพื่อให้น้ำกรดสามารถที่จะถ่ายเทไปมาได้ระหว่างแผ่นธาตุ และมีขนาดความกว้างเท่ากับแผ่นธาตุบวกและแผ่นธาตุลบดังรูปที่ 2.23



รูปที่ 2.22 แผ่นธาตุลบ แผ่นธาตุบวกและแผ่นกัน  
(ที่มา: บัญธรรม ภัทรารากุล. 2542 : 45)

### 3) ของเหลวที่เป็นตัวนำทางไฟฟ้า หรือน้ำกรด


นำกรดในแบตเตอรี่เป็นน้ำกรดที่มีกำมะถันเจือจาง คือ จะมีกรดกำมะถัน ( $H_2SO_4$ ) ประมาณ 38% มีความถ่วงจำเพาะ (ถ.พ.) ของน้ำกรด 1.260-1.280 ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส น้ำกรดในแบตเตอรี่เป็นตัวนำที่ทำให้แผ่นธาตุบวกและแผ่นธาตุลบเกิดปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมี จนเกิดกระแสไฟฟ้า และแรงเคลื่อนไฟฟ้าขึ้นมาได้

### 4) เซลล์

เซลล์ (Cell) คือ ช่องว่างที่บรรจุแผ่นธาตุบวกและแผ่นธาตุลบ แผ่นกั้นหรือ น้ำกรดในช่องหนึ่งจะมีแรงเคลื่อนไฟฟ้า 2.1 โวลต์ ซึ่งแบตเตอรี่ 12 โวลต์ก็จะมี 6 เซลล์และในแต่ละเซลล์ก็จะมีส่วนบนเป็นที่เติมน้ำกรดและมีฝาปิดป้องกันน้ำกรดกระเด็นออกมานะและที่ปิดฝา ก็จะมีรูระบายกําชไฮโดรเจนที่เกิดจากปฏิกิริยาเคมีสามารถระบายน้ำออกได้

### 5) ฝาปิดเซลล์

ฝาปิดเซลล์ (Battery Cell Plug) หรือฝาปิดช่องเติมน้ำกรด ฝานี้จะมีรูระบายกําชไฮโดรเจนที่เกิดจากปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีภายในแบตเตอรี่สามารถระบายน้ำออกได้ ถ้าไม่มีรูระบายนี้ เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้า กําชไฮโดรเจนจะไม่สามารถระบายน้ำออกได้ ทำให้เกิดแรงดันภายในแบตเตอรี่เกิดระเบิดได้



รูปที่ 2.23 ฝาปิดเซลล์และรูระบายอากาศ

(ที่มา: บุญธรรม ภัตราจารุกุล. 2542 : 46)

แบตเตอรี่ใหม่ๆที่ยังไม่มีน้ำกรด ที่ฝาปิดนี้จะมีกระดาษขาวปิดไว้เพื่อป้องกันความชื้นเข้าไปในแบตเตอรี่ทำให้แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ เมื่อเติมน้ำกรดเข้าไปแล้วจนเหมือน (มีสเกลบอกที่ข้างแบตเตอรี่) แล้วทำการประจุแบตเตอรี่นำมายังงาน กระดาษขาวที่ปิดนี้ต้องแกะออกให้หมดเพื่อไม่ให้เกิดการระเบิดขึ้น

#### 2.7.2 ปฏิกิริยาของแบตเตอรี่




เมื่อยูนิโกรสไฟเติมแผ่นธาตุบวกซึ่งทำด้วยตะกั่วเปอร์ออกไซด์ ( $PbO_2$ ) ธาตุลบซึ่งทำด้วยตะกั่วธรรมชาติที่แข็งยูนิโกรสไฟเติมแผ่นธาตุบวกซึ่งทำด้วยตะกั่วเปอร์ออกไซด์ ( $PbO_2$ ) ธาตุลบซึ่งทำด้วยตะกั่วธรรมชาติที่แข็ง

ทางไฟฟ้าเคมีที่แตกต่างกันระหว่างแพร่ร้าตุบวก และแพร่ร้าตุลบในน้ำกรดกำมะถันเจือจาง เมื่อเรานำอุปกรณ์ไฟฟ้าเข้าไปต่อเข้ากับแบตเตอรี่ กระแสไฟฟ้าก็จะไหลออกจากแบตเตอรี่ทำให้ปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีภายในแบตเตอรี่เปลี่ยนแปลงไป แผ่นร้าตุบวกและแผ่นร้าตุลบจะกล้ายเป็นตะกั่วชัลเฟต ( $PbS_4$ ) และน้ำกรด กำมะถันเจือจางก็จะกล้ายเป็นน้ำ ( $H_2O$ ) เป็นสูตรขณะที่จ่ายกระแสไฟฟ้าออก



ประจุไฟเต็ม  $\rightarrow$  จ่ายกระแสไฟออก

เมื่อแบตเตอรี่ไม่มีกระแสไฟฟ้า ก็สามารถนำไปประจุกระแสไฟฟ้าใหม่ ซึ่งเมื่อทำการประจุไฟ ชัลเฟต ( $SO_4$ ) ที่จับกับแผ่นร้าตุบวกและแผ่นร้าตุลบก็จะหลุดออกจากมาลละลายเกิดเป็นกำมะถัน และเมื่อกระแสไฟเต็ม ความถ่วงจำเพาะของน้ำกรด กำมะถันวัดได้เท่าเดิม สูตรเคมีที่ทำการประจุไฟจนมีไฟเต็ม คือ



รูปที่ 2.24 ปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นในแบตเตอรี่  
(ที่มา: บุญธรรม ภัทรารากุล. 2542 : 41)

ปฏิกริยาเคมีที่เกิดขึ้นภายในแบตเตอรี่จะทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเซลล์ละ 2.1 โวลต์ เท่านั้น แต่กระแสไฟฟ้าความจุมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนแผ่นธาตุในเซลล์นั้นๆ ก็คือถ้ามีจำนวนแผ่นธาตุมากและมีขนาดใหญ่ ก็จะได้กระแสไฟฟ้าหรือความจุมาก แบตเตอรี่ก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นด้วย

### 1) ความจุแบตเตอรี่

ความจุแบตเตอรี่ (Battery Ratings) คือจำนวนปริมาณกระแสไฟฟ้าที่แบตเตอรี่สามารถจ่ายออกໄไปได้ในระยะที่กำหนดไว้แน่นอน

การวัดความจุของแบตเตอรี่โดยทั่ว ๆ ไปมีอยู่ 3 วิธีคือ

1.1 วิธีการ (Cranking) โดยการให้แบตเตอรี่ได้จ่ายกระแสไฟฟ้าจำนวนมากออกมาในชีดที่จำกัดเป็นระยะเวลา 30 วินาทีภายใต้การควบคุมการทดสอบว่าแบตเตอรี่จะเหลือความจุเท่าไร (ใช้ทดสอบกับการทดสอบการหมุนของเครื่องยนต์)

1.2 อัตรา 20 ชั่วโมงโดยการให้แบตเตอรี่จ่ายกระแสไฟฟ้าออกมากในจำนวนแรมเปร์ที่แน่นอนเป็นระยะเวลา 20 ชั่วโมง จนกระทั่งแรงเคลื่อนไฟฟ้าที่วัดได้ตกลงถึง 10.5 โวลต์ อัตราความประจุเป็นแรมเปร์ – เป็นชั่วโมง

1.3 อัตราความจุสำรองของแบตเตอรี่ โดยการดูว่าแบตเตอรี่จะจ่ายกระแสไฟไปได้ตามปกติติดต่อกันเป็นเวลานานแค่ไหน ซึ่งขึ้นอยู่กับความต้องการอุปกรณ์ ความจุของแบตเตอรี่จะมีมากขึ้นอยู่กับจำนวนของแผ่นธาตุ ขนาดของแผ่นธาตุใหญ่ และจำนวนความหนาแน่นของกรดในน้ำกรดมีมาก (ความต่างจำเพาะ 1.26-1.28)

### 2) การประจุแบตเตอรี่

เครื่องประจุแบตเตอรี่จะใช้กระแสไฟฟ้าตรงผ่านเข้าไปในแบตเตอรี่ในทิศทางให้ลบทิศในการคีบไฟเครื่องประจุสายบวกคีบที่ขับวงและสายลบคีบที่ขับวนการประจุแบตเตอรี่มีการประจุอยู่ 2 วิธีคือการประจุช้า และประจุเร็ว

2.1 การประจุช้า (Slow charging) จะให้แรงดันไฟฟ้าประมาณ 1.1 เท่าของแรงดันของแบตเตอรี่ และใช้กระแสไฟฟ้าจำนวนน้อยประมาณ 6-12 เปอร์เซ็นต์ ของความจุแรมเปร์-ชั่วโมง ของแบตเตอรี่ ผ่านเข้าไปในแบตเตอรี่เป็นเวลาภานุ คือประมาณ 14 ถึง 16 ชั่วโมงหรือมากกว่าหรือน้อยกว่านั้น การประจุแบตเตอรี่แบบช้าจะเหมาะสมกว่าประจุแบบเร็วถ้ามีระยะเวลาพอกการที่จะทำให้แบตเตอรี่มีสภาพที่ดี ทนทาน จะไม่ใช้วิธีการประจุแบบเร็ว การประจุแบบช้าจะทำให้แบตเตอรี่เสียช้ากว่าการประจุแบบเร็ว อัตราการประจุที่จะเหมาะสมในการประจุแบตเตอรี่แบบช้าให้ตั้งกระแสไฟฟ้าประจุที่ 7 เปอร์เซ็นต์ ของความจุแรมเปร์ – ชั่วโมงของแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ที่ทำการประจุต้องตรวจดูระดับน้ำกรด และเปิดผ้าปิดเซลล์ออกขณะที่ทำการประจุ ถ้าแบตเตอรี่ทำการประจุตั้งอยู่ที่ร้อนๆให้ถอดขัวสายไฟออกเพื่อป้องกันอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงเสียหายได้

2.2 การประจุแบบเร็ว (Fast Charging) จะใช้แรงดันไฟฟ้าเข่นเดียวกับประจุช้า แต่ใช้กระแสไฟจำนวนมาก (20 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ของความจุแรมเปร์-ชั่วโมงของแบตเตอรี่) ผ่านเข้าไปในแบตเตอรี่ในระยะเวลาอันสั้น (1 ถึง 2 ชั่วโมง) การติดตั้งสายไฟของเครื่องประจุเร็วเข่นเดียวกับเครื่องประจุช้าและขณะทำการประจุก็ปฏิบัติเข่นเดียวกัน แต่การประจุแบบเร็วจะไม่ประจุแบตเตอรี่มีไฟเต็ม แต่จะประจุจนไฟประมาณ 3 ใน 4 ของความจุแล้วจึงทำการประจุแบบช้าจนแบตเตอรี่เต็มมีไฟเต็ม ถ้าประจุแล้วความต่างจำเพาะจะเพิ่มขึ้นใน 1 ชั่วโมง ก็จะทำให้รีการประจุแบบช้าอีกครั้ง

### 2.7.3 การตรวจสอบสภาพของแบตเตอรี่

1) การตรวจสอบทางกลไก ซึ่งติดต่อกับเครื่องประจุ เช่น วงจรสายไฟไดนาโมชาร์ต หรือเจนเนอร์เรเตอร์ เป็นต้น

2) ตรวจสอบสภาพการประจุเข้าของช่องเซลล์ของช่องในมอเตอร์แบตเตอรี่

3) ตรวจสอบความจุ และความถ่วงจำเพาะของน้ำกรดด้วยเครื่องมือวัด

การตรวจสอบสภาพความประจุของแบตเตอรี่ ทำได้ 2 วิธีคือ

1) ใช้ไฮดรอมิเตอร์ (Hydrometer)

2) ใช้โวลต์มิเตอร์ (Voltmeter)


### 2.7.4 ไฮดรอมิเตอร์ (Hydrometer)

ลักษณะประกอบด้วยหลอดแก้วขนาดใหญ่มีลูกลายที่ปลายด้านบนภายในหลอดแก้ว มีลูกloy สำหรับวัดความหนาแน่นหรือความเข้มข้นของน้ำกรด โดยใช้ความสูงของลูกloy ในสารละลายเป็นเครื่องวัด ไฮดรอมิเตอร์เป็นเครื่องมือสำหรับวัดความถ่วงจำเพาะของน้ำกรดโดยวัด ปริมาณของกรดกำมะถันที่มีอยู่ในสารละลาย ซึ่งก็สามารถนำไปพิจารณาสภาพการประจุของ

ตารางที่ 2.3 ความถ่วงจำเพาะของน้ำกรด กับสภาพการประจุของแบตเตอรี่

ความถ่วงจำเพาะของน้ำกรด	สภาพการประจุของแบตเตอรี่(เปอร์เซ็นต์)
1.280	100
1.250	75
1.220	50
1.190	25
1.160	ไฟเกือบหมด
1.130	ไม่มีไฟเลย

(ที่มา: บุญธรรม ภัทรารัตนกุล. 2542 : 54)




รูปที่ 2.25 การใช้ไฮดรอมิเตอร์วัดความถ่วงจำเพาะของน้ำกรด

(ที่มา: บุญธรรม ภัทรารัตนกุล. 2542 : 55)

### 2.7.5 โวลต์มิเตอร์

เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าสามารถวัดสภาพการประจุของแบตเตอรี่ โดยดูจากแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ ทำได้โดยการต่อขานกับขั้วของแบตเตอรี่ขณะมีการจ่ายไฟออกจากแบตเตอรี่ ค่าที่วัดได้มีหน่วยเป็นโวลต์ ถ้าแต่ละเซลล์อ่านค่าได้ 1.95 โวลต์ หรือมากกว่า และค่าแตกต่างระหว่างเซลล์สูงกว่า และต่ำกว่าไม่เกิน 0.05 โวลต์ แสดงว่าแบตเตอรี่อยู่ในสภาพดี แต่ถ้าค่าความแตกต่างระหว่างเซลล์สูงกว่า และต่ำกว่าไม่เกิน 0.05 โวลต์ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ได้เลย



รูปที่ 2.26 การใช้โวลต์มิเตอร์ทดสอบแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่  
(ที่มา: บุญธรรม ภัตราจารุกุล. 2542 : 58)

## 2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ชัยรัฐ เปเลี่ยนศักดิ์ และ จำรงค์ มโนมัย, 2551 ได้วิจัยและสร้างกังหันลมผลิตไฟฟ้า ซึ่งเป็นการสร้างกังหันลมผลิตไฟฟ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.8 เมตร จำนวน 3 ใบพัดมีความสูงของกังหันลม 3 เมตร เพื่อผลิตแรงดันไฟฟ้าสำหรับแบตเตอรี่แรงดันไฟฟ้า 12 โวลต์ เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานจากธรรมชาติ และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา กังหันลมผลิตไฟฟ้า จากการทดลอง กังหันลมสามารถผลิตแรงดันไฟฟ้าได้ขนาด 12.1 โวลต์ ที่ความเร็วลม 5 เมตรต่อวินาที แต่เนื่องจากความเร็วลมนั้นไม่คงที่ จึงทำให้ไม่สามารถผลิตแรงดันไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง จากการวิจัยและสร้างกังหันลมผลิตไฟฟ้ามีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคือ การติดตั้งกังหันลมไม่ควรติดตั้งใกล้กับพื้นที่ทำงานที่ต้องการความเงียบ เพราะเสียงที่เกิดขึ้นของกังหันลมเกิดจากการหมุนของปลาญไบพัดตัดกับอากาศจากการที่ไบพัดหมุนผ่านเสา กังหัน ทำให้เสียงดังมาก

จักรกฤษณ์ จันทรศิริ, 2553 ได้วิจัยและสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลมชนิดโรเตอร์แบบขั้วแม่เหล็กยืน โดยใช้กังหันลมแบบทรงกระบอก ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การทดลองครั้งที่ 1 โดยการต่อวงจรด้วยแบบสตาร์ 3 เฟส จำนวน 3 ขด แต่ละขดต่ออนุกรม โดยปลายด้านนอกต่อ กับปลายด้านในต้นของขดลวดแต่ละขดต่อรวมกัน ปลายแต่ละ 1 คู่เฟส จะเป็นแรงดันไฟฟ้าที่ออกมากจากอันเทอร์เนเตอร์จะเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ ผลที่วัดได้จากการทดลองครั้งที่ 1 วัดค่าแรงดันไฟฟ้าเฟสต่อเฟส วัดค่าได้สูงสุดที่ความเร็วลม 3.5 เมตรต่อวินาที ได้ 25 โวลต์ ซึ่งเป็นค่าที่ต่ำกว่าขอบเขตที่กำหนดและเพื่อที่จะให้ได้ไฟฟ้ากระแสตรงจึงได้ทำการทดลองครั้งที่ 2 โดยใช้วงจรที่แรงดันมาตรฐานร่วม และ

จากการทดลองครั้งที่ 2 โดยใช้วงจรทวีเร่งดันมาต่อเข้ากับชุดอันเทอร์เนตอร์ เพื่อแปลงกระแสไฟฟ้า กระแสสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งจากการทดลองผลิตพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงที่ความเร็วลม 3.5 เมตรต่อวินาทีสามารถผลิตแรงดันไฟฟ้าได้ 60 โวลต์ สูงกว่าขอบเขตที่กำหนดไว้และได้ทดสอบที่ความเร็วลม 4.5 เมตรต่อวินาที ชุดกังหันลมจะผลิตแรงดันไฟฟ้าได้มากกว่า 60 โวลต์ ซึ่งมีแรงดันไฟฟ้าเพียงพอที่จะชาร์จแบตเตอรี่ได้ และเมื่อเปรียบเทียบกับค่าที่ได้จากการคำนวณจะมีความแตกต่างอยู่ 47.33 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีผลมาจากประสิทธิภาพของการพันขาดลวด ทำให้ค่าที่ได้จากการคำนวณมีค่ามากกว่าค่าจริงและความเร็วลมก็มีผลต่อค่าแรงดันที่ได้ ซึ่งในการวิจัยและสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พลังงานลมชนิดโรเตอร์แบบข้าแม่เหล็กยืนในครั้งนี้ได้มีปัญหาและอุปสรรคในส่วนของโครงสร้าง กังหันลมนั้นมีน้ำหนักมาก ทำให้ไม่ค่อยสะดวกต่อการเคลื่อนย้าย รวมไปถึงการที่จะทำให้กังหันลม เริ่มเคลื่อนที่นั้นจะต้องใช้กำลังลมที่สูงและในการออกแบบใบพัดของกังหันลมซึ่งทำด้วยสังกะสี จึงมีความยืดหยุ่นน้อยขณะที่กังหันลมทำงาน

เจษฐ์พล แสนพวง และคณะ, 2554 “ได้วิจัยและสร้างเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยลูกหมุน ระบบอากาศโดยได้ออกแบบเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยลูกหมุนระบบอากาศให้สามารถใช้งานได้โดยการนำเอาพลังงานทดแทนมาใช้ คือพลังงานลมเป็นตัวขับเคลื่อนให้ลูกหมุนระบบอากาศทำงาน ภายใต้แรงโน้มถ่วงของโลก ลูกหมุนระบบอากาศได้ติดตั้งชุดกำเนิดไฟฟ้าเพื่อให้สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าออก มาซึ่งผลการทดลองเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยลูกหมุนระบบอากาศกับความเร็วลมของประเทศไทยได้ค่าเฉลี่ยแรงดันเท่ากับ 1.5 โวลต์ดีซี และได้ทำการทดสอบด้วยความเร็วรอบโดยการนำเครื่อง มือวัดความเร็วรอบ โดยใช้ความเร็ว 50 รอบต่อนาที สามารถผลิตแรงดันไฟฟ้าเฉลี่ยได้ 12.56 โวลต์ดีซี, ใช้ความเร็ว 70 รอบต่อนาที สามารถผลิตแรงดันไฟฟ้าเฉลี่ยได้ 13.53 โวลต์ดีซี และใช้ความเร็ว 100 รอบต่อนาที สามารถผลิตแรงดันไฟฟ้าเฉลี่ยได้ 14.89 โวลต์ดีซี ซึ่งหากต้องการเพิ่มแรงดันไฟฟ้า ให้มากกว่า 12 โวลต์ดีซี ต้องเพิ่มจำนวนรอบของชุดลวด, ควรทำการสำรวจพื้นที่ที่จะติดตั้งเพื่อหา ความเร็วลมที่เหมาะสม และควรออกแบบลูกหมุนระบบอากาศให้มีพื้นที่หน้าตัดในการรับลม ให้มากกว่าลูกหมุนระบบอากาศที่มีข่ายในห้องตลาดทั่วไป”

### บทที่ 3

#### ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ


##### 3.1 วัสดุและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1) สังกะสีแผ่นเรียบ ขนาด เบอร์ 30 ขนาด $3 \times 8$            | จำนวน 4 แผ่น       |
| 2) เหล็กกล่องขนาด $1 \times 1$ นิ้ว จำนวน 3 ท่อนๆละ 6 เมตร     | จำนวน 18 เมตร      |
| 3) เหล็กกล่องขนาด $1/2 \times 1/2$ นิ้ว จำนวน 2 ท่อนๆละ 6 เมตร | จำนวน 24 เมตร      |
| 4) แม่เหล็กถาวร ขนาด $1 \times 1.5 \times 0.5$ นิ้ว            | จำนวน 24 ก้อน      |
| 5) แผ่นเหล็กหนา 5 มิลลิเมตร เส้นผ่านศูนย์กลางยาว 12 นิ้ว       | จำนวน 2 แผ่น       |
| 6) ลวดทองแดงเบอร์ 25 AWG                                       | จำนวน 1.5 กิโลกรัม |
| 7) ไดโอดเบอร์ IN 1007  | จำนวน 8 ตัว        |
| 8) แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท์                                      | จำนวน 1 ลูก        |
| 9) โอล์ต์มิเตอร์กระแสสลับ                                      | จำนวน 1 ตัว        |
| 10) โอล์ต์มิเตอร์กระแสตรง                                      | จำนวน 2 ตัว        |
| 11) ลูกปืน   | จำนวน 3 ลูก        |
| 12) ไม้อัด ขนาด $60 \times 60$ เซนติเมตร หนา 10 มิลลิเมตร      | จำนวน 2 แผ่น       |
| 13) ไม้อัด ขนาด $60 \times 60$ เซนติเมตร หนา 2เซนติเมตร        | จำนวน 2 แผ่น       |

**มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม**  
**RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY**

### 3.2 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการ

#### 3.2.1 ขั้นตอนดำเนินการวิจัย



รูปที่ 3.1 แสดงวิธีการดำเนินการวิจัย


### 3.2.2 วิธีการดำเนินการ

- 1) จัดทำโครงสร้าง โดยนำเหล็กกล่องขนาด  $1 \times 1$  นิ้ว มาตัดตามขนาดที่ออกแบบไว้แล้วเชื่อมต่อกัน เพื่อใช้เป็นโครงรองรับกังหันลม หรืออุปกรณ์ต่างๆของกังหันลม และชุดเครื่องกำเนิดดังรูปที่ 3.2




รูปที่ 3.2 แสดงโครงสร้างกังหันลมแบบพรอบเพลเลอร์ ครอสวินด์ - เพคเติล

- 2) จัดทำชุดใบพัดโดยนำเหล็กเส้นแบบรีดขนาด กว้าง  $1/8 \times 1/2$  นิ้ว มาตัดตามแบบที่วางไว้และนำสังกะสีแผ่นรีบมาตัดตามขนาดที่กำหนด จากนั้นเจาะรูเพื่อยึดระหว่างเหล็กเส้นแบบรีดกับสังกะสีแผ่นเรียบร ทำทั้งหมด 8 ชิ้น ดังรูปที่ 3.3



รูปที่ 3.3 แสดงรูปแบบใบพัด 1 ใบพัด

3) นำชุดใบพัดจากขั้นตอนที่ 2 มาเชื่อมติดกับแกนเหล็กขนาด  $3/4$  นิ้ว จักรบ 8 ชี้น  
ดังรูป 3.4




รูปที่ 3.4 แสดงเชื่อมชุดใบพัดติดกับแกนเหล็ก

4) จัดทำชุดสเตเตอร์ โดยนำลวดทองแดงเบอร์ 25 AWG มาพันให้ได้ 900 รอบ จำนวน 9 ชด ดังรูปที่ 3.5




รูปที่ 3.5 แสดงการพันชุดลวดทองแดง

5) สร้างและออกแบบล็อกเพื่อเป็นแม่แบบในการหล่อเรซิ่นของชุดขดลวด ดังรูปที่ 3.6



รูปที่ 3.6 แสดงสร้างบล็อกหล่อเรซิ่นของชุดขดลวด

6) นำขดลวดมาวางลงในบล็อกและต่อขดลวดที่พื้นแบบเดลต้า ดังรูปที่ 3.7




รูปที่ 3.7 แสดงการวางขดลวดและการต่อขดลวด

7) หล่อเรซิ่นใส่ชุดลวดในบล็อกที่เตรียมไว้เพื่อขึ้นรูป โดยอัดตราส่วนผสมระหว่างน้ำยาเรซิ่นกับน้ำยาเร่งแข็งเรซิ่นเท่ากับ 3 ต่อ 1 ดังรูปที่ 3.8




รูปที่ 3.8 แสดงการหล่อเรซิ่นใส่ชุดลวดเพื่อขึ้นรูป

8) ทำการออกแบบและเขียนแบบชุดໂຕอร์โดยกลึงแผ่นเหล็กหนา 5 มิลลิเมตร ให้เป็นวงกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว และกำหนดเส้นผ่านศูนย์กลางแกนหมุน 2.54 มิลลิเมตร จากนั้นทำการขีดเส้นแบ่งแผ่นเหล็กวงกลมออกเป็น 12 เส้น โดยเส้นแบ่งเหล็กทำมุม 30 องศา ดังรูปที่ 3.9




รูปที่ 3.9 แสดงการออกแบบชุดໂຕอร์

9) จัดทำการวางแผนชุดแม่เหล็กถาวรจำนวนสองชุด ชุดละ 6 คู่ โดยนำแม่เหล็กมาวางสลับข้าวเหนือ และ ข้าวใต้ ไปเรื่อยๆ จนครบ 12 ก้อน ทั้งสองชุด ดังรูปที่ 3.10




รูปที่ 3.10 แสดงการวางแผนชุดแม่เหล็กถาวร

10) หล่อเรซิ่นชุดแม่เหล็กถาวร เพื่อให้ชุดแม่เหล็กถาวรยึดติดกับแผ่นเหล็ก ดังรูปที่ 3.11




รูปที่ 3.11 แสดงหล่อเรซิ่นชุดแม่เหล็กถาวร

- 11) ประกอบโครงสร้างและชุดสเตเตอร์ โดยให้แม่เหล็กวิงตัดผ่านชุดขดลวดสเตเตอร์ ดังรูปที่ 3.12




รูปที่ 3.12 แสดงการประกอบโครงสร้างและชุดสเตเตอร์

- 12) ใช้สังกะสีแผ่นเรียบปิดส่วนของกังหันเพื่อบังคับทิศทางของลมและแกลบที่อุกมาจากท่อส่งแกลบของโรงสี ดังรูปที่ 3.13




รูปที่ 3.13 แสดงปิดส่วนของกังหัน

13) ใช้สังกะสีแผ่นเรียบปิดส่วนของ ชุดเจนเนอร์เรเตอร์ เพื่อป้องกันผุนและแกลบที่ออกมายจากท่อส่งแกลบของโรงสีรวมไปถึงเพื่อใช้ติดชุดเครื่องวัดแรงดัน ดังรูปที่ 3.14



รูปที่ 3.14 แสดงปิดส่วนของ ชุดเจนเนอร์เรเตอร์

14) ต่อวงจรคลอดระบบ 3 เฟส ต่อรวมกับวงจรเรกติไฟร์เออร์ เพื่อแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ เป็นไฟฟ้ากระแสตรง ดังรูปที่ 3.15



รูปที่ 3.15 แสดงวงจรเรกติไฟร์เออร์

15) นำแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต์ มาต่อเข้ากับวงจรเพื่อเป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่ออกมาจากเจนเนอร์เรเตอร์



รูปที่ 3.16 แสดงต่อแบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลต์ เข้ากับวงจร

16) ติดตั้งโวลต์มิเตอร์เพื่อวัดแรงดันกระแสสลับที่ออกจากเจนเนอร์เรเตอร์, วัดแรงดันกระแสตรงที่ออกจากการเรียกติฟายและ เพื่อตรวจสอบระดับแรงดันของแบตเตอรี่




รูปที่ 3.17 แสดงติดตั้งโวลต์มิเตอร์

17) นำชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ลงพื้นที่ ทำการทดสอบและเก็บข้อมูลเพื่อไปใช้ในการสรุปผลการทดลอง



รูปที่ 3.18 แสดงการนำชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ลงพื้นที่เพื่อทำการทดสอบและเก็บข้อมูล



รูปที่ 3.19 แสดงลักษณะการติดตั้งเครื่องเพื่อทำการทดสอบ

### 3.3 การทดสอบประสิทธิภาพของเครื่อง

ในการทดสอบโครงงานได้ทำการทดสอบแบบออกเป็น 2 แบบ คือ การทดสอบขณะไม่มีโหลด และการทดสอบขณะมีโหลด

3.3.1 การทดสอบขณะไม่มีโหลด ทำการทดสอบโดยกำหนดระยะห่างระหว่างปลายท่อส่งแก๊สของโรงสีกับกังหันลมไว้ 3 ระยะ คือ 50 เซนติเมตร, 100 เซนติเมตร และ 150 เซนติเมตร ซึ่งทำการทดสอบระยะละ 10 ครั้ง

3.3.2 การทดสอบขณะมีโหลด ทำการทดสอบโดยต่อโหลดไฟขนาด 8 วัตต์ กำหนดระยะห่างระหว่างปลายท่อส่งแก๊สของโรงสีกับกังหันลมไว้ 3 ระยะ คือ 50 เซนติเมตร, 100 เซนติเมตร และ 150 เซนติเมตร ซึ่งทำการทดสอบระยะละ 10 ครั้ง



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

## บทที่ 4

### ผลการวิจัย

#### 4.1 ผลการทดสอบเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานลมจากห่อส่งแกลบโรงสี

4.1.1 การทดสอบขณะไม่มีโหลด ทำการทดสอบโดยกำหนดระยะเวลาห่างระหว่างปลายท่อส่งแกลบของโรงสีกับกังหันลมไว้ 3 ระยะ คือ 50 เซนติเมตร, 100 เซนติเมตร และ 150 เซนติเมตร ซึ่งทำการทดสอบระยะละ 10 ครั้ง สรุปผลทดสอบดังตารางที่ 4.1, 4.2 และ 4.3

ตารางที่ 4.1 สรุปผลการทดสอบขณะไม่มีโหลด ระยะ 50 เซนติเมตร

ครั้งที่	ความเร็วรอบต่อนาที	แรงดัน AC (โวลต์)	แรงดัน DC (โวลต์)	กระแส DC (แอมป์)	กำลัง P=VI (วัตต์)
1	123	55	65	-	-
2	115	52	60	-	-
3	122	55	65	-	-
4	119	55	65	-	-
5	125	57	68	-	-
6	120	55	65	-	-
7	121	56	67	-	-
8	121	55	65	-	-
9	118	54	64	-	-
10	124	57	68	-	-
เฉลี่ย	120	55	65	-	-

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ที่ความเร็วรอบเฉลี่ย 120 รอบต่อนาที ได้แรงดันกระแสสลับเฉลี่ย 55 โวลต์ และ แรงดันกระแสตรงเฉลี่ย 65 โวลต์

ตารางที่ 4.2 สรุปผลการทดสอบขณะไม่มีโหลด ระยะ 100 เมตรติเมตร

ครั้งที่	ความเร็วรอบต่อนาที	แรงดัน AC (โวลต์)	แรงดัน DC (โวลต์)	กระแส DC (แอมป์)	กำลัง P=VI (วัตต์)
1	98	45	53	-	-
2	107	50	62	-	-
3	104	48	57	-	-
4	104	47	56	-	-
5	106	50	62	-	-
6	103	46	54	-	-
7	97	45	53	-	-
8	105	48	57	-	-
9	102	46	54	-	-
10	107	50	62	-	-
เฉลี่ย	103	47	57	-	-

จากตารางที่ 4.2 พบร้า ที่ความเร็วรอบเฉลี่ย 103 รอบต่อนาที ได้แรงดันกระแสสลับเฉลี่ย 47 โวลต์ และ แรงดันกระแสตรงเฉลี่ย 57 โวลต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

ตารางที่ 4.3 สรุปผลการทดสอบขณะไม่มีโหลด ระยะ 150 เซนติเมตร

ครั้งที่	ความเร็วรอบต่อนาที	แรงดัน AC (โวลต์)	แรงดัน DC (โวลต์)	กระแส DC (แอมป์)	กำลัง P=VI (วัตต์)
1	95	30	34	-	-
2	94	28	32	-	-
3	94	29	33	-	-
4	92	28	32	-	-
5	96	30	34	-	-
6	87	24	28	-	-
7	87	25	29	-	-
8	94	27	31	-	-
9	89	25	29	-	-
10	96	30	34	-	-
เฉลี่ย	92	27	31	-	-

จากตารางที่ 4.3 พบร้า ที่ความเร็วรอบเฉลี่ย 92 รอบต่อนาที ได้แรงดันกระแสสลับเฉลี่ย 27 โวลต์ และ แรงดันกระแสตรงเฉลี่ย 31 โวลต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

4.1.2 การทดสอบขณะมีโหลด ทำการทดสอบโดยต่อหลอดไฟขนาด 8 วัตต์ และ กำหนด ระยะห่างระหว่างปลายท่อส่งแก๊สของโรงสีกับกังหันลมไว้ 3 ระยะ คือ 50 เซนติเมตร, 100 เซนติเมตร และ 150 เซนติเมตร ซึ่งทำการทดสอบระยะละ 10 ครั้ง สรุปผลทดสอบขณะมีโหลด ดังตารางที่ 4.4, 4.5 และ 4.6

ตารางที่ 4.4 สรุปผลการทดสอบขณะมีโหลด ระยะ 50 เซนติเมตร

ครั้งที่	ความเร็วrob ต่อนาที	แรงดัน AC (โวลต์)	แรงดัน DC (โวลต์)	กระแส DC (แอมป์)	กำลัง P=VI (วัตต์)
1	123	4.35	3.31	0.24	0.79
2	115	4.02	3.61	0.24	0.86
3	122	3.90	3.72	0.23	0.85
4	119	3.91	3.54	0.23	0.81
5	125	4.31	3.78	0.25	0.94
6	120	3.87	3.65	0.23	0.83
7	121	4.33	3.62	0.25	0.91
8	121	3.76	3.35	0.23	0.77
9	118	4.23	3.40	0.23	0.78
10	124	3.88	3.71	0.25	0.92
เฉลี่ย	120	4.05	3.56	0.23	0.81

จากตารางที่ 4.4 พบว่า ที่ความเร็ว rob เฉลี่ย 120 รอบต่อนาที ได้แรงดันกระแสสลับเฉลี่ย 4.05 โวลต์, แรงดันกระแสตรงเฉลี่ย 3.56 โวลต์, กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย 0.23 แอมป์ และ กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย 0.81 วัตต์

ตารางที่ 4.5 สรุปผลการทดสอบขณะมีโหลด ระยะ 100 เมตรติเมตร

ครั้งที่	ความเร็วrob ต่อนาที	แรงดัน AC (โวลต์)	แรงดัน DC (โวลต์)	กระแส DC (แอมป์)	กำลัง P=VI (วัตต์)
1	98	1.86	1.45	0.16	0.23
2	107	3.01	1.51	0.20	0.31
3	104	2.30	1.71	0.18	0.31
4	104	2.60	1.31	0.18	0.23
5	106	3.03	1.37	0.20	0.27
6	103	2.56	1.48	0.16	0.23
7	97	2.68	1.36	0.15	0.21
8	105	2.39	1.46	0.18	0.26
9	102	2.34	1.48	0.16	0.23
10	107	2.58	1.41	0.20	0.28
เฉลี่ย	103	2.53	1.45	0.17	0.24

จากตารางที่ 4.5 พบว่า ที่ความเร็ว rob เฉลี่ย 103 รอบต่อนาที ได้แรงดันกระแสสลับเฉลี่ย 2.53 โวลต์, แรงดันกระแสตรงเฉลี่ย 1.45 โวลต์, กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย 0.17 แอมป์ และ กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย 0.24 วัตต์

ตารางที่ 4.6 สรุปผลการทดสอบขณะมีโหลด ระยะ 150 เซนติเมตร

ครั้งที่	ความเร็วอบต่อนาที	แรงดัน AC (โวลต์)	แรงดัน DC (โวลต์)	กระแส DC (แอมป์)	กำลัง P=VI (วัตต์)
1	95	1.78	0.91	0.15	0.13
2	94	1.69	0.70	0.14	0.09
3	94	1.70	0.71	0.15	0.11
4	92	1.75	0.84	0.14	0.11
5	96	1.64	0.98	0.15	0.14
6	87	1.54	0.93	0.11	0.11
7	87	1.59	0.85	0.12	0.11
8	94	1.75	0.94	0.14	0.11
9	89	1.66	0.89	0.12	0.11
10	96	1.77	1.01	0.15	0.15
เฉลี่ย	92	1.68	0.87	0.13	0.11

จากตารางที่ 4.6 พบว่า ที่ความเร็วอบเฉลี่ย 92 รอบต่อนาที ได้แรงดันกระแสสลับเฉลี่ย 1.68 โวลต์, แรงดันกระแสตรงเฉลี่ย 0.87 โวลต์, กระแสไฟฟ้าเฉลี่ย 0.13 แอมป์ และ กำลังไฟฟ้าเฉลี่ย 0.11 วัตต์

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

## บทที่ 5

### สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

#### 5.1 สรุปผลการทดสอบเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานลมจากท่อส่งแก๊สของโรงสีขณะไม่มีโคลด์

จากการทดสอบเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานลมจากท่อส่งแก๊สของโรงสีขณะไม่มีโคลด์ ในระยะที่แตกต่างกันได้ผลการทดสอบดังนี้

5.1.1 การทดสอบขณะไม่มีโคลด์ ระยะ 50 เซนติเมตร ที่ความเร็วรอบเฉลี่ย 120 รอบต่อนาที ได้แรงดันกระแสสลับ 55 โวลต์ และ แรงดันกระแสตรง 65 โวลต์

5.1.2 การทดสอบขณะไม่มีโคลด์ ระยะ 100 เซนติเมตร ที่ความเร็วรอบเฉลี่ย 103 รอบต่อนาที ได้แรงดันกระแสสลับ 47 โวลต์ และ แรงดันกระแสตรง 57 โวลต์

5.1.3 การทดสอบขณะไม่มีโคลด์ ระยะ 150 เซนติเมตร ที่ความเร็วรอบเฉลี่ย 92 รอบต่อนาที ได้แรงดันกระแสสลับ 27 โวลต์ และ แรงดันกระแสตรง 31 โวลต์

#### 5.2 สรุปผลการทดสอบเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานลมจากท่อส่งแก๊สของโรงสีขณะมีโคลด์โดยต่อหลอดได้ขนาด 8 วัตต์ 12โวลต์

จากการทดสอบเครื่องผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานลมจากท่อส่งแก๊สของโรงสีขณะมีโคลด์ ในระยะที่แตกต่างกันได้ผลการทดสอบดังนี้

5.2.1 การทดสอบขณะมีโคลด์ ระยะ 50 เซนติเมตร ที่ความเร็วรอบเฉลี่ย 120 รอบต่อนาที ได้แรงดันกระแสสลับ 4.05 โวลต์, แรงดันกระแสตรง 3.56 โวลต์, กระแสไฟฟ้า 0.23 แอมป์ และ กำลังไฟฟ้า 0.81 วัตต์

5.2.2 การทดสอบขณะมีโคลด์ ระยะ 100 เซนติเมตร ที่ความเร็วรอบเฉลี่ย 103 รอบต่อนาที ได้แรงดันกระแสสลับ 2.53 โวลต์, แรงดันกระแสตรง 1.45 โวลต์, กระแสไฟฟ้า 0.17 แอมป์ และ กำลังไฟฟ้า 0.24 วัตต์

5.2.3 การทดสอบขณะมีโคลด์ ระยะ 150 เซนติเมตร ที่ความเร็วรอบเฉลี่ย 92 รอบต่อนาที ได้แรงดันกระแสสลับ 1.68 โวลต์, แรงดันกระแสตรง 0.87 โวลต์, กระแสไฟฟ้า 0.13 แอมป์ และ กำลังไฟฟ้า 0.11 วัตต์

### 5.3 ปัญหาและอุปสรรค

- 5.4.1 สถานที่ทดลองอยู่ห่างไกล
- 5.4.2 ระหว่างทำการทดลอง เครื่องมือวัดไฟฟ้ามีปัญหาและเพลากังหันเกิดการสั่น
- 5.4.3 สภาพภูมิอากาศในวันที่ทำการทดลองเกิดฝนตก

### 5.4 ข้อเสนอแนะ

- 5.3.1 ควรออกแบบกังหันลมให้มีน้ำหนักเบาที่สุด
- 5.3.2 หากต้องการเพิ่มกำลังไฟฟ้าให้มากกว่า 15 วัตต์ ต้องเพิ่มจำนวนรอบของขดลวดหรือเพิ่มขนาดและจำนวนของแม่เหล็กถาวร



## บรรณานุกรม

- กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. ประวัติความเป็นมาและการพัฒนาเครื่องจักรกล.  
 กรุงเทพฯ : กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2542
- จักรกลยุ่น จันทรศิริ. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลมชนิดโรเตอร์แบบขั้วแม่เหล็กยีน. มหาสารคาม : โปรแกรมเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553
- ราย บุญยุบล และคณะ. พลังงาน. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2529
- เจษฐ์พล แสนพวง. การผลิตกระแสงไฟฟ้าด้วยถูกหมุนระบบอากาศ. มหาสารคาม : โปรแกรมเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2554
- ไชยพร หล่อทำองคำ. ชุดจำลองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังงานลม. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร, 2551
- ชัยรัช เปลี่ยนศักดิ์ และ จำนวน ๘ โน้มัย. กังหันลมผลิตไฟฟ้า. กรุงเทพฯ : ภาควิชาขนถ่ายวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2551
- นที ศรีทอง และคณะ กังหันลม กังหันน้ำ ผลิตไฟฟ้าใช้เอง. กรุงเทพฯ : แอคเม่ พринติ้ง, 2552
- มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 2553
- บุญธรรม ภัตราหารรุกุล. เทคนิคไฟฟารถยนต์. กรุงเทพฯ : ชีเอ็ดยูเคชั่น, 2542
- ประภากร สุวรรณะ และ สมศักดิ์ ชุมช่วย. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ๑. กรุงเทพฯ : ภาควิชา อิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง, 2545
- วงศ์นภา แก้วไกรชร และ สงกรานต์ บุตรวงศ์. ศึกษา ออกแบบ และประดิษฐ์เครื่องต้นแบบเพื่อ ผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานลมจากพัดลมระบบความร้อนของเครื่องปรับอากาศ.  
 มหาสารคาม : สถาบันราชภัฏมหาสารคาม, 2546
- วรนุช แจ้งสว่าง. พลังงานหมุนเวียน. กรุงเทพฯ : ภาควิชาเครื่องกล คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สถาบันราชภัฏพระนคร, 2542
- คณิต เวียงเลิศ. (2553). โครงสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ. ออนไลน์ได้จาก  
<https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxrcnVrYW5pdDAxfGd4OjYxYzdjZWUwMWNjY2MzYzc> (ค้นเมื่อ 20 กรกฎาคม 2555)
- ไทยเกษตรศาสตร์. (2555). การทำงานของโรงสีข้าว. ออนไลน์ได้จาก  
<http://www.thaikasettsart.com> (ค้นเมื่อ 2 กรกฎาคม 2555 )
- ระพีพงษ์ เมืองเสน. (2553). การเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้า. ออนไลน์ได้จาก.  
<http://rapeponeghotmail.blogspot.com/2010/02/i-electromotive-forcee.html>  
 (ค้นเมื่อ 2 กรกฎาคม 2555 )

Orem. (2008). ขนาดเส้นลวดทองดัดแปลง (AWG). ออนไลน์ได้จาก.

[http://www.are101.org/book/awg\\_table.pdf](http://www.are101.org/book/awg_table.pdf) (ค้นเมื่อ 2 กรกฎาคม 2555 )

Pom Relay. (2553). โครงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า. ออนไลน์ได้จาก.

[http://protectionrelay.blogspot.com/2010/11/generator\\_03.html](http://protectionrelay.blogspot.com/2010/11/generator_03.html)

(ค้นเมื่อ 2 กรกฎาคม 2555 )





ภาคพนวก

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY



ภาคผนวก ก  
การคำนวณหาจำนวนรอบของขดลวด

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

### การคำนวณหาจำนวนรอบของชด轳วด

การคำนวณหารอบของชด轳วดที่ ความเร็วรอบ 100 รอบต่อนาที กังหันจะมีเวลาเริ่มชาร์จแบตเตอรี่ได้ ปกติแบตเตอรี่เต็มจะมีไฟอยู่ 12 โวลต์ แบตเตอรี่ก็จะเริ่มชาร์จที่แรงดันที่ได้ เพราะถือว่าถ้าต่ำกว่านี้แรงดันแบตเตอรี่ ก็จะเริ่มหมดลงมีรูปสมการดังนี้

$$E_{ave} = 2nAB \text{ (rpm/60)}$$

$n$  = จำนวนรอบของชด轳วดคูณจำนวนชด轳วดในแต่ละเฟส

$A$  = พื้นที่หน้าตัดสนามแม่เหล็ก มีหน่วยเป็นตารางเมตร

$B$  = ความเข้มข้นสนามแม่เหล็ก มีหน่วยเป็นเทสลา

$\text{rpm}/60$  = จำนวนรอบต่อนาที

พื้นที่หน้าตัดสนามแม่เหล็กคือ

$$A = 1.5 \times 1 \times 24$$

$$= 36 \text{ ตารางนิวตัน}$$

$$1 \text{ ตารางเมตร} = 100 \text{ เซนติเมตร} \times 100 \text{ เซนติเมตร} = 10,000 \text{ ตารางเซนติเมตร}$$

$$1 \text{ ตารางนิวตัน} = 2.54 \text{ เซนติเมตร} \times 2.54 \text{ เซนติเมตร} = 6.45 \text{ ตารางเซนติเมตร}$$

$$1 \text{ ตารางนิวตัน} = 6.45 \times 10^{-4} \text{ ตารางเมตร}$$

$$\begin{aligned} \text{ที่ } 36 \text{ ตารางนิวตัน} &= 36 \text{ ตารางนิวตัน} \times 6.45 \times 10^{-4} \text{ ตารางเมตร} \\ &= 0.02322 \text{ ตารางเมตร} \end{aligned}$$

ค่าของ  $B$  เป็นค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กที่โรงงานผู้ผลิตจะบอกมาเป็น เกรด 35, เกรด 45 คือ จะมีค่าเป็น เกลาร์ = 4,500 เกลาร์ และ เกรด 35 = 3,500 เกลาร์

$$1 \text{ เทสลา} = 10,000 \text{ เกลาร์}$$

$$\text{เกรด } 35 = 3,500 \text{ เกลาร์}$$

$$= 0.35 \text{ เทสลา}$$

$$E_{ave} = 2nAB \text{ (rpm/60)}$$

$$= (2 \times 900 \times 3 \times 0.02322 \times 0.35 \times 100) / 60$$

$$= 73.14 \text{ ໂວລຕ}$$

## ความสามารถทางค่า

$$V_p = V_l / 1.732$$

$$= 73.14/1.732$$

$$= 42.28 \text{ ໂວລຕ}$$

การคำนวณหากระยะในช่วงที่มีโอลด์ โดยต่อหลอดไส้ขนาด 8 วัตต์ 12 โวลต์ จะได้

กำลังไฟฟ้า = กระแสไฟฟ้า

$$\frac{0.81}{3.56} = 0.22 \text{ แอมป์}$$

ตารางที่ ก-1 ขนาดเส้นลวดทองด้วย AWG

AWG gauge	Conductor Diameter Inches	Conductor Diameter mm.	Ohms 1000 ft	Ohms per Km.	Maximum amps for chassis wiring	Maximum amps for power transmission	Maximum frequency for 100% skin depth for solid conductor copper
0000	0.46	11.684	0.049	0.10672	380	302	125 Hz
000	0.4096	10.40384	0.0618	0.202704	328	239	160 Hz
00	0.3648	9.26592	0.0779	0.255512	283	190	200 Hz
0	0.3249	8.25246	0.0983	0.322424	245	150	250 Hz
1	0.2893	7.34822	0.1239	0.406392	211	119	325 Hz
2	0.2576	6.54304	0.1563	0.512664	181	94	410 Hz
3	0.2294	5.82676	0.197	0.64616	158	75	500 Hz
4	0.2043	5.18922	0.2485	0.81508	135	60	650 Hz
5	0.1819	4.62026	0.3133	1.027624	118	47	810 Hz
6	0.162	4.1148	0.3951	1.295928	101	37	1100 Hz

ตารางที่ ก-1 ขนาดเส้นลวดทองแดง (AWG) (ต่อ)


AWG gauge	Conductor Diameter Inches	Conductor Diameter mm.	Ohms 1000 ft	Ohms per Km.	Maximum amps for chassis wiring	Maximum amps for power transmission	Maximum frequency for 100% skin depth for solid conductor copper
7	0.1443	3.66522	0.4982	1.634096	89	30	1300 Hz
8	0.1285	3.2639	0.6282	2.060496	73	24	1650 Hz
9	0.1144	2.90576	0.7921	2.598088	64	19	2050 Hz
10	0.1019	2.58826	0.9989	3.276392	55	15	2600 Hz
11	0.0907	2.30378	1.26	4.1328	47	12	3200 Hz
12	0.0808	2.05232	1.588	5.20864	41	9.3	4150 Hz
13	0.072	1.8288	2.003	6.56984	35	7.4	5300 Hz
14	0.0641	1.62814	2.525	8.282	32	5.9	6700 Hz
15	0.0571	1.45034	3.184	10.44352	28	4.7	8250 Hz
16	0.0508	1.29032	4.016	13.17248	22	3.7	11 k Hz
17	0.0453	1.15062	5.064	16.60992	19	2.9	13 k Hz
18	0.0403	1.02362	6.385	20.9428	16	2.3	17 k Hz
19	0.0359	0.91186	8.051	26.40728	14	1.8	21 k Hz
20	0.032	0.8128	10.15	33.292	11	1.5	27 k Hz
21	0.0285	0.7239	12.8	41.984	9	1.2	33 k Hz
22	0.0254	0.64516	16.14	52.9392	7	0.92	42 k Hz
23	0.0226	0.57404	20.36	66.7808	4.7	0.729	53 k Hz
24	0.0201	0.51054	25.67	84.1976	3.5	0.577	68 k Hz
25	0.0179	0.45466	32.37	106.1736	2.7	0.457	85 k Hz
26	0.0159	0.40386	40.81	133.8568	2.2	0.361	107 k Hz
27	0.0142	0.36068	51.47	168.8216	1.7	0.288	230 k Hz
28	0.0126	0.32004	64.9	212.872	1.4	0.226	170 k Hz
29	0.0113	0.28702	81.83	268.4024	1.2	0.182	210 k Hz
30	0.01	0.254	103.2	338.496	0.86	0.142	270 k Hz

ที่มา Orem, 2008. ออนไลน์


จากการคำนวณกระแสได้ 0.22 แอมป์ จึงเลือกใช้เส้นลวดทองแดง เบอร์ 25(AWG) เพราะสามารถทนกระแสไฟฟ้าได้ 2.7 แอมป์ และเป็นขนาดที่เหมาะสมกับข้อ้งาน ในการนำมารั้น 900 รอบ

ภาคผนวก ข  
รูปภาพแสดงอุปกรณ์และการปฏิบัติงาน


มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY




รูปที่ ข-1 แสดงขดลวด




รูปที่ ข-2 การวางแผนขดลวด



รูปที่ ข-3 แสดงชุดแม่เหล็กถาวร




รูปที่ ข-4 แสดงเครื่องพันخدลวด




รูปที่ ข-5 แสดงการวัดความเร็วลม




รูปที่ ข-6 แสดงการพั่นขนาดวัด



รูปที่ ข-7 แสดงการออกแบบบล็อกชุดขาดลาด



รูปที่ ข-8 แสดงชุดเจนเนอร์เรเตอร์



รูปที่ ข-9 แสดงชิ้นงาน



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY