

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
กิตติกรรมประกาศ.....	ก
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ข
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	จ
สารบัญ.....	ฉ
สารบัญตาราง.....	ญ
สารบัญภาพ.....	ฎ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหาที่ทำการวิจัย.....	1
1.2 วัตถุประสงค์.....	2
1.3 ขอบเขตของการวิจัย.....	3
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	5
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	6
2.1 คุณภาพดำเนินการวิจัย.....	6
2.2 คุณสมบัติของน้ำผึ้งคิน.....	7
2.3 การจัดการสิ่งแวดล้อม.....	8
2.4 การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม.....	11
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	13
บทที่ 3 ประเมินวิธีวิจัย.....	16
3.1 การศึกษาด้านปริมาณ และคุณภาพน้ำ ของดำเนินการวิจัย จังหวัดมหาสารคาม.....	16
3.2 ศึกษาการใช้ประโยชน์ ผลกระบวนการ และการจัดการของชุมชนที่เกิดจาก ปริมาณและคุณภาพน้ำของดำเนินการวิจัย จังหวัดมหาสารคาม.....	22
3.3 การส่งเสริมการจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมของชุมชน.....	25

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
บทที่ 4 ผลการศึกษา.....	27
4.1 การศึกษาด้านปริมาณ และคุณภาพน้ำของลำน้ำเสียในใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม.....	27
4.2 ศึกษาการใช้ประโยชน์ พลกระหนบ และการจัดการของชุมชนที่เกิดจาก ปริมาณและคุณภาพน้ำของลำน้ำเสียในใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม.....	55
4.3 ผลการศึกษาการส่งเสริมการจัดการน้ำแบบมีส่วนร่วมของชุมชน.....	67
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ.....	69
5.1 สรุปผลการศึกษา.....	69
5.2 อภิปรายผล.....	74
5.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัย.....	78
บรรณานุกรม.....	79
 ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก ภาคกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม.....	82
ภาคผนวก ข ตัวอย่างแบบสัมภาษณ์.....	86
ประวัติผู้วิจัย.....	96

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
3.1 การประเมินความเร็วของประสานเสียง.....	19
3.2 พารามิเตอร์ที่ทำการศึกษา และวิธี เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ.....	20
3.3 จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ทำการศึกษา จังหวัดมหาสารคาม.....	22
3.4 ระยะเวลาในการดำเนินงาน.....	26
4.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแต่ละฤดูกาลเก็บตัวอย่างน้ำครั้งที่ 1	33
4.2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแต่ละฤดูกาลเก็บตัวอย่างน้ำครั้งที่ 2	36
4.3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแต่ละฤดูกาลเก็บตัวอย่างน้ำครั้งที่ 3	39
4.4 ข้อมูลพื้นฐานของประชากรผู้อาศัยอยู่ในบริเวณลำน้ำเสียว จังหวัดมหาสารคาม.....	55
4.5 ผลการศึกษาการใช้ประโยชน์จากลำน้ำเสียวให้ญี่ปุ่นอดีต.....	58
4.6 ผลการศึกษาการใช้ประโยชน์จากลำน้ำเสียวให้ญี่ปุ่นปัจจุบัน.....	60
4.7 ผลการศึกษาปัญหาจากการใช้ประโยชน์จากลำน้ำเสียวให้ญี่ปุ่นในช่วงฤดูแล้ง.....	62
4.8 ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์จากลำน้ำเสียวให้ญี่ปุ่นในช่วงฤดูแล้ง.....	63
4.9 ผลการศึกษาผลกระทบจากการใช้ประโยชน์จากลำน้ำเสียวให้ญี่ปุ่นในช่วงฤดูฝน.....	63
4.10 ผลการศึกษาการจัดการและการอนุรักษ์ลำน้ำเสียวให้ญี่ปุ่นคงอยู่ในชุมชน.....	65
5.1 สรุปผลการศึกษาด้านปริมาณน้ำในแต่ละพารามิเตอร์ของแต่ละฤดูกาลที่ศึกษา ในลำน้ำเสียวให้ญี่ปุ่น.....	70
5.2 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำในแต่ละพารามิเตอร์ของแต่ละฤดูกาลเก็บตัวอย่างน้ำ ในลำน้ำเสียวให้ญี่ปุ่น.....	71

สารบัญภาพ

ภาพที่	หน้า
3.1 แผนที่ลุ่มน้ำเสียวใหญ่.....	17
4.1 สภาพแวดล้อมบริเวณฝ่ายบ้านหัวนา.....	27
4.2 สภาพแวดล้อมบริเวณฝ่ายบ้านเจี้ว.....	28
4.3 สภาพแวดล้อมบริเวณฝ่ายบ้านแคน.....	28
4.4 สภาพแวดล้อมบริเวณฝ่ายบ้านโภกกลาง.....	29
4.5 สภาพแวดล้อมบริเวณฝ่ายบ้านแดง.....	29
4.6 สภาพแวดล้อมบริเวณฝ่ายบ้านชาดหัวเรือ.....	30
4.7 ภาพตัดขวางครั้งที่ 1 (เดือนกุมภาพันธ์ 2553) ของลำน้ำบริเวณฝ่ายบ้านหัวนา.....	40
4.8 ภาพตัดขวางครั้งที่ 1 (เดือนกุมภาพันธ์ 2553) ของลำน้ำบริเวณฝ่ายบ้านเจี้ว.....	40
4.9 ภาพตัดขวางครั้งที่ 1 (เดือนกุมภาพันธ์ 2553) ของลำน้ำบริเวณฝ่ายบ้านแคน.....	40
4.10 ภาพตัดขวางครั้งที่ 1 (เดือนกุมภาพันธ์ 2553) ของลำน้ำบริเวณ ฝ่ายบ้านโภกกลาง.....	41
4.11 ภาพตัดขวางครั้งที่ 1 (เดือนกุมภาพันธ์ 2553) ของลำน้ำบริเวณฝ่ายบ้านแดง.....	41
4.12 ภาพตัดขวางครั้งที่ 1 (เดือนกุมภาพันธ์ 2553) ของลำน้ำบริเวณฝ่าย บ้านชาดหัวเรือ.....	41
4.13 ภาพตัดขวางครั้งที่ 2 (เดือนพฤษภาคม 2553) ของลำน้ำบริเวณฝ่าย บ้านหัวนา.....	42
4.14 ภาพตัดขวางครั้งที่ 2 (เดือนพฤษภาคม 2553) ของลำน้ำบริเวณฝ่ายบ้านเจี้ว.....	42
4.15 ภาพตัดขวางครั้งที่ 2 (เดือนพฤษภาคม 2553) ของลำน้ำบริเวณฝ่ายบ้านแคน.....	42
4.16 ภาพตัดขวางครั้งที่ 2 (เดือนพฤษภาคม 2553) ของลำน้ำบริเวณฝ่าย บ้านโภกกลาง.....	43
4.17 ภาพตัดขวางครั้งที่ 2 (เดือนพฤษภาคม 2553) ของลำน้ำบริเวณฝ่ายบ้านแดง.....	43
4.18 ภาพตัดขวางครั้งที่ 2 (เดือนพฤษภาคม 2553) ของลำน้ำบริเวณฝ่าย บ้านชาดหัวเรือ.....	43

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4.19 ภาพตัดขวางครั้งที่ 3 (เดือนสิงหาคม 2553) ของลำน้ำบริเวณฝ่ายบ้านหัวนา.....	44
4.20 ภาพตัดขวางครั้งที่ 3 (เดือนสิงหาคม 2553) ของลำน้ำบริเวณฝ่ายบ้านเจ็ว.....	44
4.21 ภาพตัดขวางครั้งที่ 3 (เดือนสิงหาคม 2553) ของลำน้ำบริเวณฝ่ายบ้านแคน.....	44
4.22 ภาพตัดขวางครั้งที่ 3 (เดือนสิงหาคม 2553) ของลำน้ำบริเวณฝ่าย บ้านโภกกลาง.....	45
4.23 ภาพตัดขวางครั้งที่ 3 (เดือนสิงหาคม 2553) ของลำน้ำบริเวณฝ่ายบ้านแดง.....	45
4.24 ภาพตัดขวางครั้งที่ 3 (เดือนสิงหาคม 2553) ของลำน้ำบริเวณฝ่าย บ้านขาดหัวเรือ.....	45
4.25 ระดับอุณหภูมิครั้งที่ 1 (เดือนกุมภาพันธ์ 2553) ของแหล่งน้ำ ณ จุดเก็บตัวอย่าง.....	46
4.26 ระดับความโปร่งแสงครั้งที่ 1 (เดือนกุมภาพันธ์ 2553) ของแหล่งน้ำ ณ จุดเก็บตัวอย่าง.....	46
4.27 ระดับความโปร่งแสงครั้งที่ 1 (เดือนกุมภาพันธ์ 2553) ของแหล่งน้ำ ณ จุดเก็บตัวอย่าง.....	46
4.28 ค่าพีโซซครั้งที่ 1 (เดือนกุมภาพันธ์ 2553) ของแหล่งน้ำ ณ จุดเก็บตัวอย่าง.....	47
4.29 ค่าความเติ่มครั้งที่ 1 (เดือนกุมภาพันธ์ 2553) ของแหล่งน้ำ ณ จุดเก็บตัวอย่าง.....	47
4.30 ปริมาณไนเตรทครั้งที่ 1 (เดือนกุมภาพันธ์ 2553) ของแหล่งน้ำ ณ จุดเก็บตัวอย่าง....	47
4.31 ปริมาณฟอสฟอสฟะสครั้งที่ 1 (เดือนกุมภาพันธ์ 2553) ของแหล่งน้ำ ณ จุดเก็บตัวอย่าง.....	48
4.32 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำครั้งที่ 1 (เดือนกุมภาพันธ์ 2553) ของแหล่งน้ำ ณ จุดเก็บตัวอย่าง.....	48
4.33 ค่าความสกปรกในรูปปีโอดีครั้งที่ 1 (เดือนกุมภาพันธ์) ของแหล่งน้ำ ณ จุดเก็บตัวอย่าง.....	48
4.34 ระดับอุณหภูมิครั้งที่ 2 (เดือนพฤษภาคม 2553) ของแหล่งน้ำ ณ จุดเก็บตัวอย่าง.....	49
4.35 ระดับความโปร่งแสงครั้งที่ 2 (เดือนพฤษภาคม 2553) ของแหล่งน้ำ ณ จุดเก็บตัวอย่าง.....	49

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
4.36 ระดับความชุ่นกรังที่ 2 (เดือนพฤษภาคม 2553) ของแหล่งน้ำ ณ จุดเก็บตัวอย่าง.....	49
4.37 ค่าพีเอชกรังที่ 2 (เดือนพฤษภาคม 2553) ของแหล่งน้ำ ณ จุดเก็บตัวอย่าง.....	50
4.38 ค่าความเค็มกรังที่ 2 (เดือนพฤษภาคม 2553) ของแหล่งน้ำ ณ จุดเก็บตัวอย่าง.....	50
4.39 ปริมาณในเครื่องครั้งที่ 2 (เดือนพฤษภาคม 2553) ของแหล่งน้ำ ณ จุดเก็บตัวอย่าง.....	50
4.40 ปริมาณฟอสเฟตกรังที่ 2 (เดือนพฤษภาคม 2553) ของแหล่งน้ำ ณ จุดเก็บตัวอย่าง.....	51
4.41 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำในน้ำกรังที่ 2 (เดือนพฤษภาคม 2553) ของแหล่งน้ำ ณ จุดเก็บตัวอย่าง.....	51
4.42 ค่าความสกปรกในรูปปีโอดีกรังที่ 2 (เดือนพฤษภาคม 2553) ของแหล่งน้ำ ณ จุดเก็บตัวอย่าง.....	51
4.43 ระดับอุณหภูมิกรังที่ 3 (เดือนสิงหาคม 2553) ของแหล่งน้ำ ณ จุดเก็บตัวอย่าง.....	52
4.44 ระดับความโปร่งแสงกรังที่ 3 (เดือนสิงหาคม 2553) ของแหล่งน้ำ ณ จุดเก็บตัวอย่าง.....	52
4.45 ระดับความชุ่นกรังที่ 3 (เดือนสิงหาคม 2553) ของแหล่งน้ำ ณ จุดเก็บตัวอย่าง.....	52
4.46 ค่าพีเอชกรังที่ 3 (เดือนสิงหาคม 2553) ของแหล่งน้ำ ณ จุดเก็บตัวอย่าง.....	53
4.47 ค่าความเค็มกรังที่ 3 (เดือนสิงหาคม 2553) ของแหล่งน้ำ ณ จุดเก็บตัวอย่าง.....	53
4.48 ปริมาณในเครื่องครั้งที่ 3 (เดือนสิงหาคม 2553) ของแหล่งน้ำ ณ จุดเก็บตัวอย่าง.....	53
4.49 ปริมาณฟอสเฟตกรังที่ 3 (เดือนสิงหาคม 2553) ของแหล่งน้ำ ณ จุดเก็บตัวอย่าง.....	54
4.50 ปริมาณออกซิเจนที่ละลายน้ำในน้ำกรังที่ 3 (เดือนสิงหาคม 2553) ของแหล่งน้ำ ณ จุดเก็บตัวอย่าง.....	54
4.51 ค่าความสกปรกในรูปปีโอดีกรังที่ 3 (เดือนสิงหาคม 2553) ของแหล่งน้ำ ณ จุดเก็บตัวอย่าง.....	54
4.18 ปริมาณในเครื่องในแหล่งน้ำทั้ง 3 กรัง ณ จุดเก็บตัวอย่างต่างๆ.....	51

สารบัญภาพ (ต่อ)

ภาพที่	หน้า
ก-1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การจัดการและอนุรักษ์ลำน้ำเสียวใหญ่.....	83
ก-2 กิจกรรมฝึกปฏิบัติการการวิเคราะห์คุณภาพน้ำเมืองต้นให้แก่เยาวชน.....	84
ก-3 กิจกรรมสรุปคุณภาพน้ำ ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุรักษ์ลำน้ำเสียว รวมทั้งนำเสนอผลงานภาพวาดลำน้ำเสียวใสในจินตนาการ.....	85



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY